

# 粘土坩埚 粘土坩埚 润福鑫坩埚信息推荐

产品名称	粘土坩埚 粘土坩埚 润福鑫坩埚信息推荐
公司名称	夏津县润福鑫坩埚厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	夏津县南城镇翟庄村
联系电话	13969291828 13969291828

## 产品详情

夏津县福润鑫坩埚厂. 公司生产各规格的粘土坩埚/试金坩埚/直筒炼锌坩埚/灰皿坩埚/铅玻璃坩埚等。经过两年的技术设备更新和改造使得其具备了年生产1万只横口坩埚、直筒炼锌坩埚和50万只4#坩埚、灰皿坩埚的能力，其中4#坩埚不仅被国内用户认可，还可出口到印尼及俄罗斯等国家。

粘土火试金坩埚：

理化指标：耐火度 1650摄氏度

负重软化 1420摄氏度

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 45%-55%

SiO<sub>2</sub>

38%-56%

Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

1%

特点：耐火度高、耐腐蚀性好、不挂渣、不渗透、不开裂，不含金银元素能使化验结果更精确。普通系列能使用2-3次，出口系列能使用3-5次，是火试金化验的器材。

粘土坩埚无论是用于加热还是保温，所有的新坩埚初次使用前，粘土坩埚厂家，或者完全冷却下来后的

坩埚再次使用前，都必须进行预热.为使坩埚性能达到稳定状态并且使用寿命达到zui长，必须严格按照坩埚厂家规定的加热周期来逐步进行预热，禁止直接将加热温度提到高.无论什么样的炉子的类型.或者坩埚是用来保温还是熔化的.坩埚的预热周期都是取决于坩埚的材质以及所熔化的金属。

对于感应炉来说，预热周期还要考虑到炉子的频率，线圈尺寸以及所熔化金属的电阻系数。任何情况下，粘土坩埚报价，坩埚预热在初始阶段必须逐步进行，以免生问过快造成坩埚损坏。对于用来转移金属溶液的坩埚.适当的预热也是需要的。

#### 粘土坩埚特别注意事项：

- 1、注意不要给机械外力冲击，不要从高处坠落或撞击。
- 2、不要被水弄湿。把它放在干燥的地方。
- 3、建筑物融化和干燥后，不要让它与水接触。
- 4、在使用过程中，不要将火焰直接指向坩埚底部。如果喷到坩埚底部，坩埚底部会有明显的黑色痕迹。
- 5、锅炉关闭后，应尽可能取出剩余的铝和铜，粘土坩埚，坩埚内不残留液体。
- 6、酸化物(除渣剂等)之使用需适量，以免侵蚀坩埚，过量使用会侵蚀坩埚造成。
- 7、投入原料时不撞击坩埚，不使用机械力量。

粘土坩埚报价-粘土坩埚-润福鑫坩埚信息推荐(查看)由夏津县润福鑫坩埚厂提供。夏津县润福鑫坩埚厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！