

# 自动化玻璃机械 旭锐机械 浙江玻璃机械

产品名称	自动化玻璃机械 旭锐机械 浙江玻璃机械
公司名称	山东旭锐自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照高新区艳阳路88号（山东路北）
联系电话	18363395555 18363395555

## 产品详情

全自动玻璃切割机一般由切割桌、切割桥以及计算机控制箱三有些构成。切割桌，由支架、桌面、运送带及传动设备、气垫设备等构成。其间支架是用来支持桌面的，它由型钢柱、型钢梁等构成。桌面由层合板做成，有3-6条运送纵向排列于其上面，运送带以外的显露桌面均铺以毛毡。

桌面开有很多小孔，孔与气垫风箱相连，运送带上外表平时略低于毡面。运送玻璃片时，经过抬起设备将其抬起，使其上外表略高于毡面，智能玻璃机械生产，运送带的传动设备及抬起设备均装于桌面下方，气垫设备由风箱、风管、风机等构成。

切割玻璃片时，发起风机，翻开风管闸板，使用风机向风箱内吹风，风箱内的空气从桌面上小孔溢出，形成气垫，将玻璃片托起，以便于调整玻璃片的位置及避免玻璃外表划伤，切割玻璃时封闭风管闸板，玻璃片落在桌面上。

全自动玻璃切割机的切割桥，切割桥是横跨于切割桌上空的金属结构桥，它支持于切割桌纵向外侧的金属导轨上。其旁边面的导轨上设备有切割始以及切割玻璃的刀轮，刀轮的原料是硬质合金，它装于一个旋转轴上，该轴装于汽缸活塞杆端部，轴及汽缸均设备于切割始上。

计算机控制箱，计算机控制箱是会集设备自动控制的操作柜。操作时，只需要经过键盘将切割玻璃的数量、标准、形状等数据输入计算机，切割机即可依照计算机指令完结切割操作。

## 浅谈全自动玻璃切割机的切割速度

全自动玻璃切割机出料快精度高，手工慢而且精度低。半自动比全自动要慢很多。今天就跟随小编一起来了解一下全自动玻璃切割机的切割速度到底是怎样的：

切割速度是全自动玻璃切割机的主要性能。只有当机械零件和控制零件的整体性能和兼容性都比较好时，切割机才能达到相应的切割速度，所以不管制造商的实际需要是多少速度？切割机的速度是判断购买过程中切割机性能的非常好的一个参考标准。

全自动玻璃切割机在玻璃切割速度方面是非常快的，但是很难说一个小时能刮多少，因为玻璃的尺寸，需要多少道切痕等这些参数都会影响这个数据。比如一块3880\*2550的玻璃，如果需要切割成6块，大约时间是60秒。如果你的门窗玻璃尺寸相对固定，用全自动上片机跟半自动的切割机配合的话，速度也是非常快的。

## 如何选购玻璃切割设备

选购前：首先清晰购置的预算以及玻璃切割机数量，自动化玻璃机械，然后需要清晰切割玻璃类型及切割要求，需要清晰布置切割机的场地大小（常规的玻璃切割机一条线约18m长，设备宽度约3.5m）。除此以外，浙江玻璃机械，对于已购买过玻璃切割机的加工企业可以根据以往的机械品牌及加工效果综合考虑选择。而对于未购买过切割的企业而言，提前做好市场调查和对玻璃切割机厂家的了解是的。既需要了解厂家背景、实力、生产切割机类型、参数等等，数控玻璃机械生产，也需要粗略了解一下市场布局，老客户反馈等。做到“举一反三”的对比多家以后，更能找到符合实际需求的玻璃切割机。

自动化玻璃机械-旭锐机械-浙江玻璃机械由山东旭锐自动化科技有限公司提供。山东旭锐自动化科技有限公司位于山东省日照高新区艳阳路88号（山东路北）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前旭锐自动化在玻璃工业设备中享有良好的声誉。旭锐自动化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。旭锐自动化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。