

重庆亮运达款GH300自驱动发电焊机断弧的原因

产品名称	重庆亮运达款GH300自驱动发电焊机断弧的原因
公司名称	南岸区运达铸达电子商务中心
价格	3600.00/台
规格参数	使用场景:野外焊接 产地:重庆 颜色:红色
公司地址	https://SHOP64008800.taobao.com
联系电话	023-86152115 15730205290

产品详情

重庆亮运达款GH300自驱动发电焊机断弧的原因适用范围：重庆亮运达款GH300自驱动发电焊机断弧的原因采用双缸原装20马力汽油发动机，电启动装置。大电流焊接可以对厚壁管道进行焊接切割等作业。需要图册，图册，配件，请随时联系我们。重庆亮运达款GH300自驱动发电焊机断弧的原因适用案例有：燃气公司，管道公司，自来水公司，钢铁机场，各行业客户。

重庆亮运达款GH300自驱动发电焊机断弧的原因型号分类：内燃直流弧焊机系列有：中频弧焊发电机，汽油发电焊机，LH200X,H230X系列发电电焊机H230T;LH200-1,GH200-1,H200-1内燃直流弧焊机AXQ1-200-1OHV;LH200T,H200T内燃直流氩弧焊机AXQ1-200T;等整机及全系列配件。并提供重庆生产系列产品配件及维修，租赁，服务。重庆亮运达款GH300自驱动发电焊机断弧的原因应用场景：

燃气支线管道的安装。城市供暖官网的维护。油罐的维护。燃气支线管道的维护。

重庆亮运达款GH300自驱动发电焊机断弧的原因产品特性：起弧容易。底部配备胶轮，移动方便。

起弧容易。电弧燃烧稳定。直流电流平顺。重庆亮运达款GH300自驱动发电焊机断弧的原因技术参数：

功率(KW)：10
功率(KW)：10
燃油消耗(g/HP.hr)：230