

# 新余清洗 大型工业设备清洗 蓝星设备清洗

产品名称	新余清洗 大型工业设备清洗 蓝星设备清洗
公司名称	南昌蓝星设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区岔道口西路56号A栋2单元701室
联系电话	13879192331 13879192331

## 产品详情

使用高压胶管时的注意事项：

1.在选用高压管时，要按照高压泵的技术参数来确定，要根据其参数要求，新余清洗，选择相匹配的压力的胶管，不要用超过其实际承受压力的操作方法，那怕是超过的不多，也会影响高压胶管的使用正常年限。在选购高压胶管时，可以适当选用承受较高压力的产品，例如，高压泵所要求的是1500bar，可以选购1800bar的胶管，留有富足余地，这样更容易延长它的使用年限。就好比说，宁愿大马拉小车，也不要小马拉大车。

2.选用的高压胶管，它的内径要和高压泵所需要的口径相匹配，如果选用的胶管内径和高压泵所规定的相匹配，会影响正常使用，也会过早损坏高压胶管。

3.严格按有关规则正确使用、维护和保养高压胶管。当高压清洗设备在运行工作的情况下，不能用手去扭曲胶管。如果因施工需要，确实需弯曲的话，也不可弯曲半径过小，更不得小角度折弯。在高压泵机器设备运转过程中，不可反复开启和关闭高压喷，尽可能减少突然开、突然关闭的频繁操作给胶管带来的冲击力损坏。高压软管在长时间不使用不工作的状态下，要排空里面的积水，依规定的大小将软管弯曲盘成一卷后，水平状态放置。

介绍高压清洗机一些常见的故障以及排除方法：

高压清洗机在运行的过程中出现异常的尖叫声，高压水射流清洗设备，原因多数是由于电机轴承缺油导致的。处理方法：在电机的注油孔注入普通黄油。

高压清洗机出现压力不稳定时，原因多数是管路内吸入了空气所导致的，高压水流清洗设备，处理方法：检查水源的压力，进水过滤器是否堵塞。

高压清洗机调不到设备的额定压力时，原因：判断高压喷嘴的孔径是否匹配。查看调压阀是否调到位了。

启动设备后，高压水泵没有水射出时：原因多数是进水流量阀不能打开造成的。

高压水泵底部滴油时，大型工业设备清洗，原因：泵内油封损坏，要及时更换。

机器运转时，高压管出现剧烈震动，原因：阀工作紊乱，需要重新加压。

机器正常运转时，水不出水或者水射流不规则、分散，原因：高压喷嘴有异物堵塞，要及时清理。

### 冷热水工业高压清洗机日常维护

a.每天检查高压泵曲轴箱内润滑油液面高低，并于3个月更换润滑油；

b.一周清洗一次净水过滤器；

c.按月定时定期清洗燃油喷嘴，点火电极组件；

d.平均3个月左右更换燃油过滤器一次；

e.平均3个月左右开一台高压油泵；

一台看似普通的冷热水工业高压清洗机实际使用时却不普通，未来更是会普及使用，那么大家是否应该提前了解或知晓一些基本保养维护知识了，不管是以后购买或使用维护都是有益的。

新余清洗-大型工业设备清洗-蓝星设备清洗(推荐商家)由南昌蓝星设备工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌蓝星设备工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗、清理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!