

球罐防腐 防腐 蓝星循环水系统清洗

产品名称	球罐防腐 防腐 蓝星循环水系统清洗
公司名称	南昌蓝星设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区岔道口西路56号A栋2单元701室
联系电话	13879192331 13879192331

产品详情

管道高压清洗机声音大如何解决

- 1、假如不是经常更换止逆阀，我们可以重新安装一下止逆阀。如果是这里的问题，球罐防腐，当重新安装止逆阀后，噪声自然就会减少。
- 2、很可能是错误的清洗叶轮，导致叶轮变形造成动平衡失调或者叶轮没有安装到位，导致和电机轴配合不恰当，故而产生噪音。除此之外，防腐，止逆阀安装不到位，进而卡死导致排烟不顺利，也会导致噪音增大。
- 3、假如不是经常进行更换叶轮。我们可以重新安装叶轮再次进行试机。如果是这里的问题，当重新安装叶轮后，噪声自然就会减轻。

总而言之，导致高压清洗机噪声变大的现象。是由多种原因造成的，我们要找到问题的症结，做有针对性的处理，才可以使问题迎刃而解。

介绍高压清洗机一些常见的故障以及排除方法：

高压清洗机在运行的过程中出现异常的尖叫声，球罐喷砂，原因多数是由于电机轴承缺油导致的。处理方法：在电机的注油孔注入普通黄油。

高压清洗机出现压力不稳定时，原因多数是管路内吸入了空气所导致的，处理方法：检查水源的压力，进水过滤器是否堵塞。

高压清洗机调不到设备的额定压力时，原因：判断高压喷嘴的孔径是否匹配。查看调压阀是否调到位了。

启动设备后，高压水泵没有水射出时：原因多数是进水流量阀不能打开造成的。

高压水泵底部滴油时，原因：泵内油封损坏，要及时更换。

机器运转时，高压管出现剧烈震动，原因：阀工作紊乱，需要重新加压。

机器正常运转时，水不出水或者水射流不规则、分散，原因：高压喷嘴有异物堵塞，要及时清理。

使用水射流设备清洗前如何防护？

水射流设备在清洗工作中，要对听力进行有效保护，就要佩戴泡沫耳塞或者耳罩等合格的防护产品。操作人员在清洗工作中要对躯体进行有效地防护，在高压水射流清洗作业时，就要穿戴合格的防护服，从而有效避免高压水射流的隐形伤害。

通常而言蒸发器清洗采用的压力越高，对元件的性能和装置的密封性的要求，也会要求相应地提高，那么，这样一来，就会导致成本提高，由此可见，高压水射流清洗时，并不是把压力调得越高越好。除此之外，压力一旦过高，当射流喷到清洗对象表面之后，就很有可能导致水花四溅，结果对清洗工作造成不利现象，这样一来，就会抵消了水压的作用，储罐防腐，还可能使水雾化，结果造成清洗效率不但降低，而且清洗效果也不是太理想。

锅炉清洗的工作压力通常是在100bar以下，需要的设备主机大多数为低压往复泵或者是离心泵。低压水射流清洗的对象，一般是污染不太严重的污垢。高压水射流所需的工作压力范围是100bar-1000bar之间，需要的设备主机大多数是高压往复泵。高压水射流清洗的对象，通常是污染较为严重的污垢。

球罐防腐-防腐-蓝星循环水系统清洗(查看)由南昌蓝星设备工程有限公司提供。球罐防腐-防腐-蓝星循环水系统清洗(查看)是南昌蓝星设备工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：麻经理。