

大板玻璃加工 武汉超峰玻璃

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 大板玻璃加工 武汉超峰玻璃 |
| 公司名称 | 武汉市超峰玻璃有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市江岸区谏家矶街朱家河村特1号 |
| 联系电话 | 13971115732 13971115732 |

产品详情

随着人们对生活的要求越来越高，钢化玻璃应运而生，出现在生活的不同角落：家中的门窗的玻璃、汽车玻璃等等很多都是使用的钢化玻璃。钢化玻璃是经热处理之后的玻璃，其特点是在玻璃表面形成压应力层，机械强度和耐热冲击强度得到提高，并具有特殊的碎片状态。钢化玻璃的承载能力大约是普通玻璃的五倍，但像其他种类的玻璃一样，在受到诸如碰撞，刮擦之类的外力影响时会破碎。钢化玻璃的边缘是对外力最敏感和最薄弱的部分，当钢化玻璃破碎时，会发出巨大的响声，碎片会并呈颗粒状并四处散落。钢化玻璃的碎片不会有明显锐角。而普通玻璃破碎后会形成锋利的碎片并可能造成严重的伤害。

钢化玻璃也经常被作为家里的浴室门，在开浴室门时用力不宜过猛，滑轮、滑块使用久了会出现不少问题，应注意定期检查一下滑块的调整螺丝，如果门很难打开，请加注润滑油或润滑蜡。钢化玻璃上难免落上污渍，一般家庭用毛巾擦拭，但是毛巾会掉毛，粘在玻璃上很难看，这里有个不错的清洗方法：先在玻璃面洒些水，再从香烟盒中抽出一张锡箔纸来擦拭，最后要用水擦洗，就可以把茶迹洗掉。别急，用湿布擦去黄痕，等待干燥以后涂一层蜡即可。

如何选择钢化玻璃？

- 1、看碎片：可察看商家切割下的边角废料破碎后是否成为细小的钝角颗粒，依此判断是否合格。合格的钢化玻璃破碎时，在50毫米X 50毫米区域内的碎片数必须超过40个，允许有少量长条形碎片的走向与玻璃边缘应大致平行，如不平行，夹角不能超过45度。如果有一项不达标，即为不合格产品。
- 2、看应力斑：在某些特殊的自然光（或偏振光）条件下，观察钢化玻璃的反射光，能够看见玻璃表面存在明暗相间的条纹，大板玻璃加工，这种亮度不一致的条纹称为应力斑。目前国际上的技术也不能完全消除应力斑，但可以减轻。应力斑较轻，质量就越好。
- 3、看平整度：钢化玻璃的平整度略差于退火玻璃，应通过比较选择平整度好的。

大板玻璃加工-武汉超峰玻璃(图)由武汉市超峰玻璃有限公司提供。武汉市超峰玻璃有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。超峰——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市江岸区谏家

矾街朱家河村特1号，联系人：夏经理。