

武汉钢化玻璃 超峰玻璃有限公司 钢化玻璃门

产品名称	武汉钢化玻璃 超峰玻璃有限公司 钢化玻璃门
公司名称	武汉市超峰玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区谡家矶街朱家河村特1号
联系电话	13971115732 13971115732

产品详情

化学钢化玻璃是通过改变玻璃的表面的化学组成来提高玻璃的强度，一般是应用离子交换法进行钢化。其方法是将含有碱金属离子的硅酸盐玻璃，浸入到熔融状态的锂（Li⁺）盐中，使玻璃表层的Na⁺或K⁺离子与Li⁺离子发生交换，表面形成Li⁺离子交换层，由于Li⁺的膨胀系数小于Na⁺、K⁺离子，从而在冷却过程中造成外层收缩较小而内层收缩较大，当冷却到常温后，玻璃便同样处于内层受拉，外层受压的状态，其效果类似于物理钢化玻璃。

如何选择钢化玻璃？

- 1、看碎片：可察看商家切割下的边角废料破碎后是否成为细小的钝角颗粒，武汉钢化玻璃，依此判断是否合格。合格的钢化玻璃破碎时，在50毫米X 50毫米区域内的碎片数必须超过40个，允许有少量长条形碎片的走向与玻璃边缘应大致平行，如不平行，夹角不能超过45度。如果有一项不达标，即为不合格产品。
- 2、看应力班：在某些特殊的自然光（或偏振光）条件下，钢化玻璃门，观察钢化玻璃的反射光，能够看见玻璃表面存在明暗相间的条纹，这种亮度不一致的条纹称为应力班。目前国际上的技术也不能完全消除应力斑，但可以减轻。应力斑较轻，质量就越好。
- 3、看平整度：钢化玻璃的平整度略差于退火玻璃，应通过比较选择平整度好的。

区分钢化玻璃和普通玻璃的方法：1、看侧边，玻璃钢化的时候，钢化玻璃厂，会软化，平整度因为辊道原因变差，面对面的时候，中间的空隙就是一个椭圆，这样，钢化玻璃厂家，很明显。2、钢化标是高温油墨通过丝网印刷打在玻璃上的，在玻璃钢化的过程中，高温油墨与玻璃表面融合。所以，玻璃上的钢化标如果不使用氢1氟酸擦拭将无法祛除(即使使用氢1氟酸也会留下较明显的痕迹)。因此，看玻璃是否钢化比较简单直接的办法是打上钢化标。3、带偏光太阳眼镜，可以看到彩色的斑纹，没有钢化的应该看不到。武汉钢化玻璃-超峰玻璃有限公司-钢化玻璃门由武汉市超峰玻璃有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉市超峰玻璃有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑玻璃具

有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!