

# 永康无漆木门 东恒门业保温隔音 无漆木门是多少

产品名称	永康无漆木门 东恒门业保温隔音 无漆木门是多少
公司名称	永康市东恒门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市西城金桂南路6号
联系电话	17826971999 17826971999

## 产品详情

### 门材选购

- 1、风格：内门是整个家居环境的面子，与整个家居设计风格相一致是选配内门的基础;
- 2、门芯板：在实木网格龙骨、填充瓦楞纸、框架填充聚泡沫、桥洞力学板等中，无漆木门公司，以桥洞力学板的综合能力;
- 3、门板与门套：有消费者认为越厚越好，其实不对。实木复合门采取天然实木，重量轻可以达到同等规格纯实木门重量的50%;
- 4、内门密封条：国内仅有少数提供内门密封条;
- 5、五金件：锁具、合页等小细节也将直接影响内门的使用舒适度;

### 目前导致木门变形主要有以下三大原因：

- 1、受潮，木材的含水率高也是导致木门变形的另一个主要原因，随着使用过程中含水率的降低，木材的内应力才会慢慢显露，终导致变形、开裂。
- 2、设计结构，永康无漆木门，木门设计结构是否合理(含内部);实际生产中是否按工艺要求制做;胶合剂是否充分固化;运输、摆放是否达到要求;使用场所的环境状况等也是造成木门变形的重要原因。
- 3、材质问题，无论是实木门，还是实木复合门都有木质成分，而木头和其他物体一样都有干缩潮胀的特性，木材原木属于天然的，无漆木门价格是多少，变型程度会比合成材料严重。而且，木门的面积较大，并且固少，所以是产生变形和开裂的。

东恒门业研制、开发、生产、销售实木复合门的现代化企业

无漆木门与您分享不管是室内木门还是木制家具，都有一个让用户头疼的现象：变形，这种问题主要呈现在冬季或者问啥、湿度差较大的季节。那么，无漆木门厂家，这种室内木门变形的情况是怎么产生的呢？有什么解决办法呢？

那么实木门变形的原因有哪些呢？

(1)木材含水率高，在使用过程中水逐渐减少了，木材的内应力慢慢显露，导致变形、开裂。

(2)天然木材在生长过程中有各种因素的影响，导致木材疏密不均。当木材被刨开后便改变了内应力的平衡，使木材变形、开裂。

(3)实木门变形有时也是存在一定质量问题。施工不当也会造成变形，例如干燥处理不当、背槽太浅、施工中伸缩缝隙未留足等都会引起木门变形。

永康无漆木门-东恒门业保温隔音-无漆木门价格是多少由永康市东恒门业有限公司提供。“生态门、无漆木门、碳晶木门、pvc免漆门、木饰面、格栅”选择永康市东恒门业有限公司，公司位于：浙江省永康市西城金桂南路6号，多年来，东恒门业坚持为客户提供好的服务，联系人：章总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。东恒门业期待成为您的长期合作伙伴！