

# 联合收割机改装三角履带轮烂泥地收割转向灵活

产品名称	联合收割机改装三角履带轮烂泥地收割转向灵活
公司名称	山东亿首重工机械有限公司
价格	17000.00/套
规格参数	品牌:山东亿首重工 型号:根据轮胎型号改装 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道西雒村（注册地址）
联系电话	17663085796 17663085796

## 产品详情

联合收割机改装三角履带轮烂泥地收割转向灵活随着现代农业的不断发展，农机具也在不断升级换代，以适应不同的地形与操作需求。在收割机领域，针对烂泥地收割等重重难关，山东亿首重工进行了联合收割机改装，增加了三角履带轮、防陷半链轨总成、橡胶履带半链轨总成等配置，收割机的转向灵活性也得到了全面提升。品牌方面，山东亿首重工作为领先的收割机生产厂家之一，有着多年的行业经验和技術积累，产品涵盖了各种功能和规格，深受广大用户的信赖和好评。型号方面，该联合收割机改装是根据轮胎型号而进行的，根据客户实际需求来自行选择更适合的改装型号，能够提升油耗比例与性能指标，可以为用户节省不少的成本。产地方面，改装后的联合收割机产地位于山东德州，这是鲁北地区的一个\*\*农业区，这里的农业生产大都是以粮食、蔬菜和果树为主，而收割机的改装让当地农民的收割效率和质量都得到了一定的提高。总之，联合收割机改装三角履带轮烂泥地收割转向灵活，是一种全新的操作方式，不仅可以提高收割效率，还能为用户节省更多的成本。未来，山东亿首重工将会继续推出更加智能化、高效节能的农机新品，为广大用户提供更多的选择。

各磨损部位按说明书规定要求进行润滑，特别是切割器动刀与定刀处，应2~3h添加1次润滑油；在作业过程中出现异常，应立即关闭发动机，检查出现异常的地方，堵塞的地方要及时清理，破损的地方及时更换，不能抱着能拖就拖的心理，继续蛮干，以免引起其他好的零部件发生破损；在使用过程中，要经常检查油、水是否符合要求，不足时应及时添加。