

## 温泉井用深井泵 1222-1178系列潜水电机 热水潜水泵

产品名称	温泉井用深井泵 1222-1178系列潜水电机 热水潜水泵
公司名称	天津奥斯特泵业有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	品牌:天津奥斯特泵业 型号:多种可选 泵轴位置:卧式
公司地址	天津市静海县北环工业区朝阳道149号
联系电话	15022029991

### 产品详情

1、深井水泵用电动机正在运转、水泵却不出水的主要原因何在？（1）深井泵水面过分降低，泵无法吸水 处理方法是增加一节泵管及传动轴。（2）滤水网阻塞  
处理方法是深井水泵自井中吊出，清楚滤水网堵塞物后重新安装。（3）水泵节过分的伸入深井中  
处理方法是深井水泵节提高一至二节泵管。

2、深井泵出水量不足的主要原因何在？

（1）水面过分降低 处理方法是深井的流量及要求的水泵出水量，将出现深井泵换用另一级数较多的水泵，并适当增加泵管及传动轴。（2）水泵节中间隙过大  
处理方法是调节叶轮轴向间隙。（3）叶轮损坏 处理方法是深井水泵节吊出更换叶轮。

3、深井水泵扬程不足的主要原因何在？

（1）水泵节中间隙过大 处理方法是深井水泵节吊出，调节叶轮轴向间隙。（2）叶轮损坏  
处理方法是深井水泵节吊出，更换叶轮。

4、立式深井泵与电动机运转中发生振动的主要原因是什么？

水泵与电动机运转中发生振动的主要原因一般都是传动轴磨损造成，处理方法是深井泵装置自井中吊出，更换磨损的传动轴。