

GQY投影机维修GQY大屏幕光机引擎配件

产品名称	GQY投影机维修GQY大屏幕光机引擎配件
公司名称	北京华扬能量科技有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	品牌:GQY 型号:DLP 产地:中国
公司地址	北京市海淀区上地五街1号
联系电话	13552765290 13552765290

产品详情

GQY投影机维修GQY大屏幕光机引擎配件GQY大屏幕维修，GQY投影单元配件DLP大屏幕维修，维修DLP大屏机芯，GQY拼接屏维修，巨洋大屏幕维修，巴可DLP拼接屏配件，巴可大屏幕电源，科视大屏幕电源，彩讯大屏幕维修，中达电通拼接系统维修，大道DLP大屏幕配件，DLP大屏幕维修，DLP大屏幕配件，投影显示单元维修一、维保流程

- 1.客户提出维保意向，提供设备型号清单，查勘工程线路图，设计维保方案;
- 2.沟通维保方案，现场查勘设备，交流工程建设理念，优化维保方案;
- 3.确定维保方案，制定维保细则，签订维保合同
- 4.进行设备点检，优化产品性能，规划线路连接图
- 5.定期进行保养，更换损坏配件，重大活动现场保障

二、大屏幕投影显示系统**维护保养必要性分析：

1、大屏幕光学设备出现故障和灯泡使用寿命缩短的原因分析

大屏幕光学设备表面进风口过滤网未及时清洗，外界凉风不能完全进入机器内部，直接影响大屏幕光学设备内部散热。容易引起大屏幕光学设备灯泡损坏和色轮或者液晶片等光学配件老化。

即使大屏幕光学设备进风口能及时清洗，但由于大屏幕光学设备本身散热需要，从进风口随空气带入部分灰尘，时间一长，大屏幕光学设备内部将聚集大量灰尘。导致大屏幕光学设备散热风扇转速减慢，影响大屏幕光学设备内部散热。

光路上聚集灰尘，投影机亮度大***扣，图像模糊，也影响到投影机光学组件的自身散热，造成光学

组件（液晶板、偏光板等）损坏。

用户非正确操作，如关闭大屏幕光学设备后直接切断投影机电源。

2、大屏幕光学设备定期维护保养的作用

改善大屏幕光学设备内部通风散热，提高大屏幕光学设备灯泡使用寿命。

防止光学部件（色轮，液晶板、偏光板，镜片等）提前老化。

对光学系统清洗，可提高大屏幕显示系统的亮度和对比度（提高10%到30%）。

提高大屏画面色彩还原度，解决大屏画面大面积偏黄或偏红等现象。

大大提高大屏清晰度。

降低大屏主板、电源板、接口板、DMD芯片的故障率。大屏幕客户服务!