

塑胶球场材料厂家直营

产品名称	塑胶球场材料厂家直营
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用地:运动场 规格:3-8mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

产品详情

塑胶球场施工过程中淋雨了怎么办？

塑胶球场工程施工流程中雨淋了该怎么办？坚信许多施工队伍都是会碰到这种的问题，刚工程施工完的足球场不久就被一场始料未及的大雨淋了，这也是只有吃哑巴亏没有方法挽救，眼巴巴的看见塑胶球场一点点的在降水中泡浸。

针对被降雨泡浸过的塑胶球场，很多人感觉无计可施，不知道如何处理雨滴砸掉的凹坑和出现气泡状况，有的乃至已经彻底干固，不可以开展下一工艺流程的工程施工。

针对这类现况，有哪些好的防范措施尽量避免损害呢？

依据工作经验，解决被降水浇湿的塑胶球场分两类状况：一是塑胶球场雨淋后没法彻底干固的。这类解决的时候非常不便，务必将不可以干固的一部分彻底铲掉，随后完全打磨抛光，直到外露地底的混凝土基本，随后根据加工工艺重新再来。尽管消耗原材料和人力，可是这也是一种比较完全的解决方法，不容易留有并发症。

二是塑胶球场雨淋后可以干固，可是延展性层上面有许多被雨滴砸掉的凹坑，很有可能有的位置还会继续出泡，针对这一现象的解决，首先要用刀切掉出泡，用延展性料分多次将出泡抹平，随后用砂带机尽情摇摆打磨抛光，将雨滴砸掉的凹坑尽可能打磨，磨之后即使有略微不平展情况也没事儿，随后用延展性料薄刮一层抹平就可以，后边上边漆就完成了。