

供应打桩机、振冲机稳压器300KVA 600KVA

产品名称	供应打桩机、振冲机稳压器300KVA 600KVA
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	6888.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 功率:300KVA 600KVA 作用:解决欠压、过高、自动跳闸
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

供货桩机、振冲机稳压电源300KVA 600KVA 三相油式稳压电源 桩机稳压电源1000KVA
振冲机专用型油式稳压电源

打桩机、振冲机稳压电源300KVA 600KVA

打桩机、振冲机稳压电源导出电流过大或太低怎样调？

稳压电源的输入电压并不是380V，有些是302V，有些仅有370V，那样稳压电源导出电流过大或是太低该怎么办，能不能自身调节呢？回答是没问题的，稳压电源的电路板上有一个调整装置。能自己尝试调整一下。这一设备调整的范畴是10V上下，所以千万不要调力度很大，以免造成家电产品。

留意：不明白的顾客千万不要擅自调节，由于稳压电源调整的时候需要开启机壳，稍一不小心很容易发生安全事故，对稳压电源电压调整时由2人使用，一人调整，一人承担观查，在出现触电事故等状况时，立即断开开关电源。

稳压器厂家，导致稳压电源电压不稳的主要原因#稳压器厂家#

- 1、通常是电路老化、绝缘层损坏、输电线空气氧化造成触碰电阻变大，配电线路压力降大；
- 2、与此同时低压线路传送太长、配电线路太细都是产生短路的主要原因；

短路关键表现为空载电压高（虚电），再加上负荷后（如、空气压缩机运行、软启动等设施）工作电压

灵巧降低，降低至300V下列，机器设备报案也许电动机绕组线圈发烫。其他一种情况，就是变电器高压侧

工作电压摇摆不定大，如：工作中时间范围8:00-17:00电压过低至340V，晚班也许休息日电压高至420V之上。

上述所说情况都是属于短路，也会导致机器设备过欠压问题报案、电动机绕组线圈发烫、操纵机器设备毁坏等。

桩机、振冲机稳压电源300KVA 600KVA

提议每三个月对稳压电源做一次维护保养，维护保养基本内容：1、清除稳压电源各部位的灰尘污迹。2、查验电气元器件有无毁坏，若有毁坏，务必定期更换。3、变压系统软件减速机，链传动组织工作中有没有问题，要保持润化，校准链条的松紧度水平。拆换已经坏了或磨损率大一点的电机碳刷片，用四二氧化碳与棉絮弄干净立柱式交流稳压器电磁线圈，使其光洁如新口；若有烁伤点，运用0号水砂纸立即打磨抛光光洁。

桩机、振冲机稳压电源300KVA 600KVA