

欧盟5这些灯具被召回——详细原味分析介绍避免踩坑

产品名称	欧盟5这些灯具被召回——详细原味分析介绍避免踩坑
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

欧盟5月上旬，总计召回了5款灯具，主要存在触电和灼伤风险，而被召回。

台灯

风险类型

触电，灼伤

通报国家

匈牙利

风险描述

这盏灯对儿童很有吸引力，而且没有配备用变压器或转换器。不稳定，可能容易翻倒。插座触点的带电部件可能会损坏变得容易接近。灯泡可能变得非常热（168.6 °C）自由接触。因此，孩子们可能烧伤或触电。

通报国家采取的措施

从市场上撤回产品。

台灯

风险类型

触电, 灼伤

通报国家

匈牙利

风险描述

这盏灯对儿童很有吸引力, 而且没有配备用变压器或转换器。不稳定, 可能容易翻倒。插座触点的带电部件可能会损坏变得容易接近。灯泡可能变得非常 (175.5 ° C) 自由接触。因此, 孩子们可能烧伤或触电。

通报国家采取的措施

从市场上撤回产品。

移动灯具

风险类型

触电, 火灾, 烧伤

通报国家

匈牙利

风险描述

这盏灯对孩子们很有吸引力。这插头的外观尺寸小于标准要求。因此, 带电部件可能会导致触电, 这个插头塑料件的部分易燃。灯会导致使用过程中烧伤或者着火。

通报国家采取的措施

从市场上撤回产品。

灯串

风险类型

触电, 火灾, 灼伤

通报国家

匈牙利

风险描述

电缆没有固定好，而且太细。

这个可触及的电线只有基本的绝缘层，可以与控制器单元的锐边接触。电缆可能分离或损坏，留下带电导体无障碍。电源插头的尺寸实际低于要求尺寸，用户可以触摸可触及的带电部件，可能导致触电。电缆可能过热，导致烧伤或火灾。

通报国家采取的措施

从*终端召回商品。

灯线

风险类型

触电

通报国家

法国

风险描述

绝缘不足，爬电距离一次回路和二次回路之间不存在短路足够了。由于这些缺陷，该产品构成了有触电的危险。

通报国家采取的措施

从线上端撤出产品。