

揭阳水泵节能改造

产品名称	揭阳水泵节能改造
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/件
规格参数	南方牌:75KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

产品详情

承接：揭阳水泵节能改造、榕城水泵节能改造、普宁水泵节能改造、惠来水泵节能改造、揭东水泵节能改造、揭西水泵节能改造等等。

智能无负压变频泵按稳流罐构造可分为气水分离、气水接触2种

气水分离：利用---将水和空气隔离，空气与水无接触，卫生条件好，对水锤压力波动有缓冲作用；

气水接触：消除负压时空气通过过滤器进入稳流罐，空气与水有接触，卫生条件取决于过滤器。

智能无负压变频泵按供水压力可分为恒压变量、变压---种

恒压变量：供水量随用水量变化

中央空调水泵节能改造安装emc，但供水水压保持设定值的供水方式。控制简单，但节能不充分；

变压变量：供水量随用水量变化，供水水压按设定供水工作曲线或配水管网终端多点压力控制的供水方式。节能充分，控制系统比较复杂，管网压力有波动。

提供各种水泵改造服务，服务项目包括空调水泵维修改造、无负压水泵节能改造、生活水泵维修改造、消防水泵维修改造等，公司从事住宅小区、学校、宾馆、医院等---自来水供水设备节能改造、泵房节能改造等水泵噪音扰民工程。公司生产销售山东博山水泵

水泵节能改造，不锈钢变频水泵，进口无负压水泵以及无负压节能水泵改造与维修。

水泵故障排除的方法：

(1)管路漏水或漏气，可能是安装时螺栓没拧紧。如果渗漏不---，可在漏水或漏气的地方涂水泥浆，并用扳手拧紧螺帽;若漏水---，则要重装。

(2)水泵剧烈震动，可能是在电动转子不平衡，或者联轴器结合---，轴承磨损、弯曲;也可能是由转动部件松弛、破裂和管路支架不牢等引起。应视不同情况进行调整、加固、校直或更换。

(3)不吸水或不出水，多由于底阀卡死，滤水部分淤塞;吸水的高度太高或吸水管漏气;以及叶轮流道堵塞等所致，应分别采取相应办法解决。