

# 不锈钢旋压机 从创自动化设备 旋压机

产品名称	不锈钢旋压机 从创自动化设备 旋压机
公司名称	永康市从创自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市长城经济开发区子政路135-12号
联系电话	18248609416 18248609416

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：永康市从创自动化设备有限公司

永康市从创自动化设备主营产品不锈钢保温杯系列设备、轻量杯数控旋薄机、强力旋压机、变薄旋压机、铝瓶缩口机等产品的生产加工。

保温杯管口焊接要注意：

- 1.在填充和盖面层焊接时，焊接电流较大、焊接热输入大，或者层间温度高，焊道背面同样会氧化变色。
- 2.气纯度低，旋压机系统，含氧量高对焊缝的保护效果变差。
- 3.不锈钢导热性差，为钢的1/3，在焊接时热量散发不出去，导致焊道和热影响区温度较高，不锈钢旋压机，从而更容易被氧化。

永康市从创自动化设备主营产品不锈钢保温杯系列设备、轻量杯数控旋薄机、强力旋压机、变薄旋压机、铝瓶缩口机等产品的生产加工。

保温杯内胆是否漏水的辨别方法？

摸杯身喷漆：

喷漆工艺好的保温杯，喷漆均匀，且会加一层清漆涂层，摸起来更加光滑细腻，旋压机，不易掉漆。

其次用力按压杯身：

若能触碰到内胆，意味着真空层比较薄，这一般是无尾真空+拉薄轻量杯工艺的强强联合，使得同样的体积下，旋压机原理，可用容量更大;如果按压感受不到内胆的存在，说明真空层过厚，有效容量必然更少。

从保温效果来说，无尾真空优于有尾真空，所以一般能感受到内胆的保温杯，保温效果更优。

永康市从创自动化设备主营产品不锈钢保温杯系列设备、轻量杯数控旋薄机、强力旋压机、变薄旋压机、铝瓶缩口机等产品的生产加工。

保温杯管口焊接要注意：

- 1.在现场施工中，焊工一般采用划擦引弧的简易弧焊焊，这种焊在焊接断弧后使高温的焊道瞬时失去气的保护，导致每次收弧的接头容易氧化变色。
- 2.每次起弧接头时，由于空气通过打开的焊接坡口处进入里口，此时正好里口氧含量较高，高温的焊道容易局部氧化。

不锈钢旋压机-从创自动化设备(在线咨询)-旋压机由永康市从创自动化设备有限公司提供。永康市从创自动化设备有限公司在自动化成套控制系统这一领域倾注了诸多的热忱和热情，从创自动化设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：姜经理。同时本公司还是从事旋压机，旋压机价格，旋压机厂家的厂家，欢迎来电咨询。