

无心圆钢扒皮机 长沙圆钢扒皮机 烟台迈森图质量可靠

产品名称	无心圆钢扒皮机 长沙圆钢扒皮机 烟台迈森图质量可靠
公司名称	烟台迈森图机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱山区莱山镇
联系电话	18053558835 18053558835

产品详情

烟台迈森图机械科技有限公司是一家主营无心车床（扒皮机）、矫直机、抛光机、设备部装、改装、大修保养、以旧换新等综合生产加工型企业，同时也可以为客户提供标准配件、进口配件、非标产品定制、银亮钢加工业务等服务。

设备清洁和检查；

用压缩气体清洁电机的内、外部；

确保灰尘或其他杂物不会影响通风装置的工作；

我们愿与您携手共进、共创未来！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：烟台迈森图机械科技有限公司

烟台迈森图机械科技有限公司是一家主营无心车床（扒皮机）、矫直机、抛光机、设备部装、改装、大

修保养、以旧换新等综合生产加工型企业，银亮钢加工设备，同时也可以为客户提供标准配件、进口配件、非标产品定制、银亮钢加工业务等服务。

进刀至理想位置。一般情况下，全自动圆钢扒皮机，如规定尺寸为（ $35+0.10$ ），长沙圆钢扒皮机，选择标准棒为（ $34.7+0.10$ ）。使车刀与标准棒之间的理想位置约为0.15mm左右，用塞尺检验；

反向松开中后导、前导，取出标准棒，注意中后导松开位置应与回程锁紧时位置相同，恢复锁紧标准棒位置。

烟台迈森图机械科技有限公司产品用于圆棒材、管材、盘条线材的外圆剥皮、矫直、压光、抛光及丝杠加工等光亮材自动流水线精整加工，可快速去除棒材表面裂纹、氧化层或脱碳层等缺陷，无心圆钢扒皮机价格，生产出高精度的金属光亮棒材、管材、线材。

故障现象：打刀

故障原因：

- 1、刀具不对中心
- 2、原料圆度公差过大
- 3、刀体前面塌角
- 4、主轴、轴承松弛

整改方案：

修整刀体，调整轴承，

更换刀片，加工符合要求的材料。

无心圆钢扒皮机价格-长沙圆钢扒皮机-烟台迈森图质量可靠由烟台迈森图机械科技有限公司提供。烟台迈森图机械科技有限公司在车床这一领域倾注了诸多的热忱和热情，烟台迈森图机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：连经理。