

# 烟台迈森图多年经验 圆钢数控扒皮机 南平圆钢扒皮机

产品名称	烟台迈森图多年经验 圆钢数控扒皮机 南平圆钢扒皮机
公司名称	烟台迈森图机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱山区莱山镇
联系电话	18053558835 18053558835

## 产品详情

烟台迈森图机械科技有限公司是一家主营无心车床（扒皮机）、矫直机、抛光机、设备部装、改装、大修保养、以旧换新等综合生产加工型企业。

故障现象：切削过程颤动

原因：

- 1、主轴轴承松动
- 2、刀具角度不符
- 3、刀具不在同一圆周上
- 4、刀具中心低于主轴中心线

方法：调整轴承，用符合要求的刀具，调整刀具位置。

如您还有其他问题，全自动数控圆钢扒皮机，欢迎来电咨询！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：烟台迈森图机械科技有限公司

烟台迈森图机械科技有限公司是一家主营无心车床（扒皮机）、矫直机、抛光机、设备部装、改装、大修保养、以旧换新等综合生产加工型企业，同时也可以为客户提供标准配件、进口配件、非标产品定制、银亮钢加工业务等服务。

检查测径仪运行是否正常，防护系统位置及气压情况；

检查抽出辊是否正常；

空车低速运转 30

分钟，再次检查各部分有无不良情况，无心车床圆钢扒皮机，后在逐步提升转速之上限转速(变频器 50Hz).方可进行试车原料。

检查辅机各部动作是否正常，鄂州圆钢扒皮机，各检测点反应是否正确。

烟台迈森图机械科技有限公司产品用于圆棒材、管材、盘条线材的外圆剥皮、矫直、压光、抛光及丝杠加工等光亮材自动流水线精整加工，可快速去除棒材表面裂纹、氧化层或脱碳层等缺陷，生产出高精度的金属光亮棒材、管材、线材。

打开主电机、水泵，运转正常后，圆钢数控扒皮机，打开主行走开关。进料车削（5~20mm）立即退回，检查料径是否达到标准。一般情况下，此时的料径比正常车料时尺寸小（0.05~0.15mm）；

启动伺服调刀系统调整至要求尺寸；

烟台迈森图多年经验(图)-圆钢数控扒皮机-南平圆钢扒皮机由烟台迈森图机械科技有限公司提供。烟台迈森图机械科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。烟台迈森图机械——您值得信赖的朋友，公司地址：山东省烟台市莱山区莱山镇，联系人：连经理。