

机械CE认证所需资料 电磁兼容 (EMC) 指令号 : 2014/30/EU 低电压指令 (LVD) 指令号 : 2014/35/EU

产品名称	机械CE认证所需资料 电磁兼容 (EMC) 指令号 : 2014/30/EU 低电压指令 (LVD) 指令号 : 2014/35/EU
公司名称	深圳市天润标准技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务1:包通过 服务2:包整改 服务3:一次性收费
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路100号 良基大厦101C04
联系电话	13828872873 13828872873

产品详情

工业设备申请办理CE认证多少钱？

一般工业设备申请办理CE认证，应该做MD命令 LVD命令 EMC命令，一共是三个命令，价格在800-12000上下，实际价格和认证机构都是密切相关的。一般分两种组织：

中国组织拿证：颁证快，价格低，认同度和欧盟机构对比而言，也需要低一些。

欧盟机构颁证：颁证慢，价格高一些，认同度在欧美市场非常高。

一般是申请办理欧盟机构CE资格证书还是国内组织CE资格证书，能够具体情况具体分析，假如只是为了海关清关市场销售，申请办理中国组织拿证就可以，如果你想要为此做广告，发展欧盟国家销售市场，可以办欧盟机构颁证资格证书。

机械设备CE认证所需材料：

企业信息：名字、详细地址、注册商标、企业营业执照；

商品信息：名字、型号规格、技术参数表；（若有多型号规格，需主打产品差异很大材料）

机械总装图和自动控制系统图；

机械设备使用手册；

机械设备电子器件明细（名字、型号规格、经销商、CE资格证书）。

电磁兼容测试（EMC）命令号：2014/30/EU

电磁兼容性（EMC）就是指设备和系统软件则在电磁环境中符合规定运作并错误其自然环境中的任何机器设备造成接受不了的干扰信号能力。因而，EMC包含2个上的要求：一方面就是指系统在正常的运行中对所处自然环境所产生的干扰信号不可以超过一定的限制值；另一方面就是指器材对所处自然环境中出现的干扰信号具备一定程度的抗扰度，即电磁感应敏感度。

通商品做CE认证，都要做好电磁兼容测试EMC命令验证。

机械设备命令（MD）命令号：2006/42/EC

机械设备命令中所述机械设备包含每台的机器、有联系的一组机械和可更换手机。不带电机械设备做CE认证，要进行机械设备命令的认证，假如带电的机械设备，一般还需要填补机械设备电气安全LVD命令验证。

需注意，风险机械设备需要注意区别，风险机械设备要求进行公告机构的CE认证。

申请办理CE-MD验证要准备多少钱？机械设备进出口产品欧盟国家做CE认证得话，应该做EMC LVD MD三个命令，分别为：

低压命令（LVD）命令号：2014/35/EU

LVD低压命令（Low Voltage Directive 2006/95/EC），LVD目标为保证低压机器设备在使用过程中安全性。命令应用领域是采用工作电压为沟通交流在50V至1000V和直流电75V至1500V间的家电产品，此命令包括此应用中的所有安全守则，包含安全防护因机械设备原因引起的风险。机器设备设计和构造必须保证在按照其预订主要用途，在正常工作条件下或常见故障环境下使用中不会有风险。

应用工作电压为沟通交流在50V至1000V和直流电75V至1500V间的电子电气商品做CE认证，都一定要开展低压命令LVD验证。