

东莞西门子PLC模块总代理

产品名称	东莞西门子PLC模块总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	1100.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

东莞西门子PLC模块总代理东莞西门子PLC模块总代理东莞西门子PLC模块总代理东莞西门子PLC模块总代理东莞西门子PLC模块总代理

出售中国地区：

北京_ 重庆_ 天津_ 上海

河北_ 石家庄_唐山_秦皇岛_邯郸_邢台保定_张家口_承德_沧州_廊坊_衡水

山西_ 太原_大同_阳泉_长治_晋城_朔州_晋中_运城_忻州_临汾_吕梁

内蒙古_ 呼和浩特_包头_乌海_赤峰_通辽_鄂尔多斯_呼伦贝尔_巴彦淖尔盟_兴安盟_锡林郭勒盟和满洲里_阿拉善盟_乌兰察布盟_二连浩特

湖北_ 武汉_黄石_襄阳_十堰_荆州_宜昌_荆门_鄂州_孝感_黄冈_咸宁_随州_恩施州

湖南_ 长沙_株洲_湘潭_衡阳_邵阳_岳阳_常德_张家界_益阳_郴州_永州_怀化_娄底_湘西州

广东_ 广州_深圳_珠海_汕头_韶关_佛山_江门_湛江_茂名_肇庆_惠州_梅州_汕尾_河源_阳江_清远_东莞_中山_潮州_揭阳_云浮广西_南宁_柳州_桂林_梧州_北海_防城港_钦州_贵港_玉林_百色_贺州_河池_来宾_崇左

海南_ 海口_三亚_白沙黎族自治县_昌江黎族自治县_乐东黎族自治县_陵水黎族自治县_保亭黎族苗族自治县_琼中黎族苗族自治县_西沙群岛_南沙群岛_中沙群岛_五指山_琼海_儋州_文昌_万宁_东方_定安县_屯昌县_澄迈县_临高县

四川_ 成都_自贡_攀枝花_泸州_德阳_绵阳_广元_遂宁_内江_乐山_南充_宜宾_广安_达州_眉山_雅安_巴中_资阳_阿坝州_甘孜州_凉山州

贵州_ 贵阳_六盘水_遵义_安顺_铜仁_毕节_黔西南州_黔东南州_黔南州

云南_ 昆明_曲靖_玉溪_保山_昭通_丽江_普洱_临沧_文山州_红河州_西双版纳_楚雄州_大理_德宏州_怒江州_迪庆州_思茅

西藏_ 拉萨_昌都_山南_日喀则_那曲_阿里_林芝

陕西_ 西安_铜川_宝鸡_咸阳_渭南_延安_汉中_榆林_安康_商洛

甘肃_ 兰州_嘉峪关_金昌_白银_天水_武威_张掖_平凉_酒泉_庆阳_定西_陇南_临夏州_甘南州

青海_ 宁海_东海_北州_黄南州_海南州_果洛州_玉树州_海西州

失电压保护

失电压保护是指当电源电压消失时切断电动机的供电途径,并保证在重新供电时无法自行起动。失电压保护过程分析如下:

电源电压消失 LI、L2两相间的电压消失 KM线圈失电 KM主、辅触头断开 电动机供电被切断。在重新供电后,由于主、辅触头已断开,并且起动按钮SB1也处于断开状态,因此线路不会自动为电动机供电。

过载保护

在线路中有一个热继电器FR,其发热元件串联在主电路中,常闭触头中联在控制电路中。当电动机过载运行时,流过热继电器发热元件的电流偏大,发热元件(通常为双金属片)因发热而弯曲,通过传动机构将常闭触头断开,控制电路被切断,接触器KM线圈失电,主电路中的接触器KM主触头断开,电动机供电被切断而停转。

热继电器只能执行过载保护,不能执行短路保护,这是因为短路时电流虽然很大,但是热继电器发热元件弯曲需要一定的时间,等到它动作时电动机和供电线路可能已被过大的短路电流烧坏。另外,当电路过载保护后,如果排除了过载因素,需要等待一定的时间让发热元件冷却复位,再重新起动电动机。

东莞西门子PLC模块总代理

东莞西门子PLC模块总代理