

上饶高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	上饶高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

高效空气高效送风口不达标的原因是什么

高效送风口由于使用场所要求严格，高效送风口出厂前必须经过逐台检测，合格后方可投入使用。高效送风口的测试有出厂检测和现场检测，在这两个测试过程中，高效送风口不达标的原因可能有以下几点。

一、目测和简单测试可以查出的原因

目测：1) 滤材表面破裂或受轻微损伤。肉眼很容易观察到滤料破损，少量破损的修复比较容易，这种修复**在高效送风口生产厂进行。有些轻微破损肉眼不容易观察到，只有经过测试台的检测才能查出。

2) 高效送风口在生产过程中滤材受到过重或某些人为因素会损坏滤材。如果只是个别地方损坏且不严重，有可能修补成合格品，但修补质量要符合标准要求。

3) 密封缺陷，滤材与高效送风口外框结合部位漏风。生产检验中，多数效率不合格是这种漏风引起的。这种情况多数可以修复，但修复后的外观不能有明显缺陷。高效送风口密封胶条接缝处漏风。许多高效送风口的边框上有密封胶条。有时，接口处理不好，会造成漏风现象。有些厂家采用现场发泡的聚氨酯密封条，没有接缝，也就没有漏风问题。如果使用有接头的胶条，接头处**做成迷宫形式。