

发那科伺服驱动器维修 **惠州（都能电子）有限公司

产品名称	发那科伺服驱动器维修 **惠州（都能电子）有限公司
公司名称	惠州市都能电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	发那科:1 A06B:1 日本:1
公司地址	惠州市仲恺大道263号华裕居1单元10层06号房
联系电话	07522037946 13528089600

产品详情

惠州都能电子科技有限公司，坐落于惠州仲恺，工业数控维修之家，修复率95%以上。公司常备大量备件，维修产品立等可取。可开13%的发票！

主营业务：1.专业维修各种品牌国产伺服驱动器及进口伺服驱动器。

2.专修发那科（FANUC）、ABB、安川、库卡，雅马哈，松下等多种品牌工业机器人。

3.专修各种国产及进口品牌机器人控制器。

发那科机器人常见报警现象及故障排除

1.FANUCM—10i弧焊机器人在自动运行过程中出现停机并报警：SRVO-046 OVC异常（G:2 A:1）SRVO-024 移动时误差过大（G 2 A 1）SRVO-124 确认机械塞子（G 2 A 1）。

??SRVO-046 OVC???G?2
A?1??*??????

2.FANUC M—10i弧焊机器人配备R—30iB控制系统在正常工作中出现报警THSR-030还没有搜查开始，已经接触制品，SRVO-126 Quiqe停止错误（G 1）。

????????????????????THSR-030????????????SRVO-026????????THSR-030????????????????????????????????

3.FANUC M—10i弧焊机器人程序在进行寻位动作时出现报警，报警号为：THSR-022
工件未零点标定。

