

济南塑胶跑道工程

产品名称	济南塑胶跑道工程
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 形状:颗粒
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

塑胶篮球场为什么会出现表面泛黑的现象

塑胶篮球场表面发黑的主要原因与球场颗粒的质量密切相关，尤其是加入底层的颗粒。如果质量不好，黑色颜料会随着塑化剂等物质逐渐上浮，导致球场表面发黑，表层越薄，发黑现象越明显。当然也有可能是塑胶球场本身的表层受到了一些污染，比如腐蚀性物质，油污等。

如果长时间不清理，球场表层会出现明显的黑化现象，不利于使用过程中的安全。如果在这种原材料中加入不符合施工质量要求的分子结构，成品表层会不断发生变化，进而塑胶球场容易形成从底层开始的黑化问题。

塑胶球场黑化问题的具体解决方法是直接打磨掉原有的一层，然后重新涂上一层一到三毫米厚的塑胶层。但前期对材料和施工工艺的把握要谨慎。如今人们对于健康养生十分的关注，平常跑步、打球等运动也比较多，因此一些运动场所、体育运动场地等非常受欢迎，现在体育运动场地一般都是用的塑胶跑道。

要想打造塑胶球场，一般是需要按照一定的流程来处理的，先对场地进行基础的处理，将场地上的杂物等清理干净，地面适当的磨平。地面的基础处理完成之后，将球场的面积尺寸量好，算出需要用到的材料用量，并且提前做好准备，工具和材料都要准备好。

接下来用图纸进行测量定位，然后分区域进行施工，涂底胶、粘结层、橡胶颗粒、防滑颗粒等等，等这些都完成之后，按照图纸上的划线来进行画线即可。全部的施工完成之后，检查一下塑胶球场完成的效果怎么样，与设计图纸是不是相近的。