

ABB 3HNA024871-001控制端子密封控制单元ACU-01B模块

产品名称	ABB 3HNA024871-001控制端子密封控制单元ACU-01B模块
公司名称	湖南驰开智能机器人有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ABB 型号:3HNA024871-001 类型:ACU-01B控制单元
公司地址	资兴市唐洞街道经济开发区创新创业基地8栋1层
联系电话	862033523700 13560064349

产品详情

产品名称：ABB 3HNA024871-001机器人控制端子密封控制单元ACU-01B

产品型号：3HNA024871-001

ABB 3HNA024871-001控制端子密封控制单元ACU-01B是一款高效、高品质的机器人控制单元，在工业自动化行业中广泛应用。作为ABB的产品，该控制单元以其卓越的性能和稳定性受到了广泛的关注。其型号为3HNA024871-001，集成多种控制功能，并且采用了现代化的密封技术，能够很好地保护内部的电路板和继电器。该控制单元的类型是ACU-01B，作为机器人系统中的一部分，其主要作用是控制机器人的运动、速度、方向、力度等参数，实现智能化的自动化控制。通过这个控制单元，机器人系统可以高效地完成各种工业生产和制造任务。除此之外，该控制单元还具备易于维护的特点，内部采用了工业级的密封技术，能够有效地防止外界灰尘、水分等物质的侵入，从而保证设备的稳定性和可靠性。同时，这个控制单元还具有良好的兼容性，能够适应各种不同型号的机器人，减少了机器人系统的维护工作。总的来说，ABB 3HNA024871-001控制端子密封控制单元ACU-01B是一款领先的机器人控制单元，拥有强大的控制功能，稳定可靠，易于维护，是工业自动化领域中不可或缺的重要设备之一。

所有产品请电议重新核价！！

我司进口销售，我们一贯坚持，顾客至上，质量，服务，科技，超越自我，的质量方针及经营理念，在技术上始终与国际先进水平保持同步。

公司提供工业机器人、机器人零配件以及机器人销售、回收、维修、安装、调试、保养等服务，

并为企业提供机器人问题系统解决方案。

本店长备有货，货量充足，价格电议【全新，二手备件齐全】

所售产品提供质保6-12个月，全国联保。

市面很多稀有型号配件我司大部分都有，所有型号未能一一上传欢迎致电咨询湖南驰开智能机器人有限公司。

本司供应：ABB；KUKA库卡；安川；川崎；松下；西门子；横河；发那科；钻领等各类器材机械设备及配件

ABB示教器服务常见维修故障：

- 1、ABB机器人示教器显示屏显示不良、花屏、闪屏、竖线，摔破
- 2、ABB机器人示教器的按键失效或者不灵
- 3、ABB机器人示教器主板不工作或者IC烧坏
- 4、ABB机器人示教器显示无背光
- 5、ABB机器人示教器急停按键失效或者不灵
- 6、ABB机器人示教器数据线不能通讯、通电、内部有断线
- 7、ABB机器人示教器上电无显
- 8、ABB机器人示教器操作手柄卡死,失灵，不能
- 9、ABB机器人数据线不能通讯或不能通电，内部有断路故障维修
- 10、ABB机器人示教器无法进入系统故障维修
- 11、ABB机器人示教盒无法启动故障维修。

ABB维修 ABB机器人硬件与电气元件维修

因使用环境的影响及长年的工作生产，机器人电机或减速机出现问题时有发生。

还有控制器内部的电气元件也可能因与外部设备之间不当的使用而出现导致损坏的情况。

购置新的配件当然价格不菲，如果能维修当然是可以省下可观的费用了。

工业机器人控制器:伺服驱动器，伺服驱动电源，多功能轴卡，主机，主板，显卡，

TO控制板卡，伺服轴卡，伺服CPU控制卡，伺服电源，伺服电机，伺服控制器，伺服本体，机器人控制器。

ABB机器人维修，ABB示教器维修，ABB驱动维修，ABB DS679示教器维修，

ABB伺服驱动电源，ABB二手机器人，二手ABB机器人，ABB伺服驱动器维修。

如果你有关于机器人任何配件的维修咨询，请即时与我们联系吧。

常用型号：

3HAC043090-001;

3HAC025007-001;

32-120-861992;

3HAC025007-001;

025S-MF1-5;

050S-MF2-20;

100S-MF2-20

Mg_35_84_25

SRDA-SDA14A01A-E ;

JZRRCR-XPU03B ;

JEPMC-CP3201R-E ;

SRDA-SDA71A01A ;

SGDR-SDA710A01B ;

SRDA-C0A30A21B-E ;

PR(mb)-021R0 ;

JANCD-NCP01 ;

SRDA-CUA133AA ;

3HAC060943-001 ;

3HAC043383-001 ;

3HAC026254-001 ;

3HAC025784-001 :

3HAC029924-003/01 ;

3HAC029924-009 ;

3HAC044517-001 ;

3HAC057287-001 ;

3HAC057961-001 ;

3HNE08898-1 ;

3HNP03854-1 ;

3HAC036859-001 ;

3HNA025541-001;

E37335-02

3HNA008698-001;

3HNA006146-001;

3HNE07835-1;

3HNA024871-01;

3HNA023093-001;

3HNA014018-001;

3HNA006145-001;

3HNE09552-1;

CDKU-S100-24;

3HNE04401-1;

3HNA006046-001;

3HNA009724-001;

3HNA004983-001;

3HNA013756-001;

2010445015C;

3HNA027260-001;

3HNA006493-001;

3HAC067448-003;

3HAC044513-001;

3HAC044058;

3HAC044058-002;

3HAC056747-001;

3HAC047242-001;

3HAC030923-001;

3HAC046408-001;

3HAC022286-001;

DSQC663 3HAC029818-001

3HAC063887-001;

3HAC050173-001;

3HAC023252-002;

售后说明

1、非质量问题不予以退货。

2.保质期内有关于产品质量引发的费用,由我公司承担。

3 . 保质期内由于贵方的使用不当,或者是自然环境造成的我方免费提供维修,维修所用的材料和配件均只收成本价。

退换货物承诺

1.所退换产品要求具备商品外包装、配件,说明书、保修单.退换原因的说明。

2.用户在正常使用的情况下出现质量问题,在保质期内请快速与我公司取得联系以方便用户得到及时的维修和更换。