

# ABB空气轴承喷涂机器人配件空气马达悬空杯整形环八爪放电针

产品名称	ABB空气轴承喷涂机器人配件空气马达悬空杯整形环八爪放电针
公司名称	湖南驰开智能机器人有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ABB 型号:2010445015C 类型:空气轴承
公司地址	资兴市唐洞街道经济开发区创新创业基地8栋1层
联系电话	862033523700 13560064349

## 产品详情

产品名称：ABB空气轴承喷涂机器人配件空气马达炫杯悬空杯整形环八爪放电针

产品型号：2010445015C

ABB空气轴承喷涂机器人配件空气马达悬空杯整形环八爪放电针ABB是一个历史悠久、拥有高品质产品和服务的全球化工业公司。ABB的2010445015C型空气轴承是其生产线中的重要组成部分，为喷涂机器人提供了准确、高效、稳定的运转。该型号空气轴承的使用可以提高喷涂机器人的精度和效率，同时也有较低的维护成本。其高速、高精度的特点使其成为喷涂行业的\*\*配件之一。除了空气轴承外，ABB还专门开发了一系列机器人配件，如空气马达、悬空杯、整形环、八爪等，均旨在提高机器人的工作效率和稳定性。其中，悬空杯起着支撑和固定喷涂机器人的重要作用，能够使机器人在高速运转时减少晃动和松动的现象，并且能够快速排放废气，保证喷涂效果更加均匀。整形环和八爪则可以让机器人在繁琐的操作中更加灵活，减少机器人的故障率和停车时间。此外，配合ABB空气轴承使用的放电针能够有效去除喷涂过程中的静电，保证喷涂质量的稳定性和高效性。综上所述，ABB空气轴承喷涂机器人配件空气马达悬空杯整形环八爪放电针的应用，将使喷涂机器人的工作效率和稳定性迈上一个新的台阶，为生产制造行业的发展提供更加坚实的基础和支撑。

所有产品请电仪重新核价！！

我司进口销售，我们一贯坚持，顾客至上，质量，服务，科技，超越自我，的质量方针及经营理念，在技术上始终与国际先进水平保持同步。

公司提供工业机器人、机器人零配件以及机器人销售、回收、维修、安装、调试、保养等服务，并为企业提供机器人问题系统解决方案。

本店长备有货，货量充足，价格电议【全新，二手备件齐全】

所售产品提供质保6-12个月，全国联保。

市面很多稀有型号配件我司大部分都有，所有型号未能一一上传欢迎致电咨询湖南驰开智能机器人有限公司。

本司供应：ABB；KUKA库卡；安川；川崎；松下；西门子；横河；发那科；钴领等各类器材机械设备及配件

ABB示教器服务常见维修故障：

- 1、ABB机器人示教器显示屏显示不良、花屏、闪屏、竖线，摔破
- 2、ABB机器人示教器的按键失效或者不灵
- 3、ABB机器人示教器主板不工作或者IC烧坏
- 4、ABB机器人示教器显示无背光
- 5、ABB机器人示教器急停按键失效或者不灵
- 6、ABB机器人示教器数据线不能通讯、通电、内部有断线
- 7、ABB机器人示教器上电无显
- 8、ABB机器人示教器操作手柄卡死,失灵，不能
- 9、ABB机器人数据线不能通讯或不能通电，内部有断路故障维修
- 10、ABB机器人示教器无法进入系统故障维修
- 11、ABB机器人示教盒无法启动故障维修。

ABB维修 ABB机器人硬件与电气元件维修

因使用环境的影响及长年的工作生产，机器人电机或减速机出现问题时有发生。

还有控制器内部的电气元件也可能因与外部设备之间不当的使用而出现导致损坏的情况。

购置新的配件当然价格不菲，如果能维修当然是可以省下可观的费用了。

工业机器人控制器:伺服驱动器，伺服驱动电源，多功能轴卡，主机，主板，显卡，

TO控制板卡，伺服轴卡，伺服CPU控制卡，伺服电源，伺服电机，伺服控制器，伺服本体，机器人控制器。

ABB机器人维修，ABB示教器维修，ABB驱动维修，ABB DS679示教器维修，

ABB伺服驱动电源，ABB二手机器人，二手ABB机器人，ABB伺服驱动器维修。

如果你有关于机器人任何配件的维修咨询，请即时与我们联系吧。

常用型号：

3HAC043090-001;

3HAC025007-001;

32-120-861992;

3HAC025007-001;

025S-MF1-5;

050S-MF2-20;

100S-MF2-20

Mg\_35\_84\_25

SRDA-SDA14A01A-E ;

JZRCR-XPU03B ;

JEPMC-CP3201R-E ;

SRDA-SDA71A01A ;

SGDR-SDA710A01B ;

SRDA-C0A30A21B-E ;

PR(mb)-021R0 ;

JANCD-NCP01 ;

SRDA-CUA133AA ;

3HAC060943-001 ;

3HAC043383-001 ;

3HAC026254-001 ;

3HAC025784-001 :

3HAC029924-003/01 ;

3HAC029924-009 ;

3HAC044517-001 ;

3HAC057287-001 ;

3HAC057961-001 ;

3HNE08898-1 ;

3HNP03854-1 ;

3HAC036859-001 ;

3HNA025541-001;

E37335-02

3HNA008698-001;

3HNA006146-001;

3HNE07835-1;

3HNA024871-01;

3HNA023093-001;

3HNA014018-001;

3HNA006145-001;

3HNE09552-1;

CDKU-S100-24;

3HNE04401-1;

3HNA006046-001;

3HNA009724-001;

3HNA004983-001;

3HNA013756-001;

2010445015C;

3HNA027260-001;

3HNA006493-001;

3HAC067448-003;

3HAC044513-001;

3HAC044058;

3HAC044058-002;

3HAC056747-001;

3HAC047242-001;

3HAC030923-001;

3HAC046408-001;

3HAC022286-001;

DSQC663 3HAC029818-001

3HAC063887-001;

3HAC050173-001;

3HAC023252-002;

#### 售后说明

- 1、非质量问题不予以退货。
- 2.保质期内有关于产品质量引发的费用,由我公司承担。
- 3 . 保质期内由于贵方的使用不当,或者是自然环境造成的我方免费提供维修,维修所用的材料和配件均只收成本价。

#### 退换货物承诺

- 1.所退换产品要求具备商品外包装、配件,说明书、保修单.退换原因的说明。
- 2.用户在正常使用的情况下出现质量问题,在保质期内请快速与我公司取得联系以方便用户得到及时的维修和更换。