

# 艾伯特ALBERT叶片泵SQP4-60-1B-18

产品名称	艾伯特ALBERT叶片泵SQP4-60-1B-18
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ALBERT艾伯特 质保:一年 材质:铸铁
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

## 产品详情

ALBERT叶片泵，ALBERT液压泵，ALBERT油泵

艾伯特ALBERT叶片泵SQP4-60-1B-18

故障分析：

高排量泵车摆缸系统有齿轮泵供油，DT7电磁铁间断通电，怠速时，正常的压力应在8-16Mpa之间波动。造成压力

降至7-11Mpa可能的原因有：1、齿轮泵磨损泄压 2、溢流阀故障 3、气囊损坏或泄压手柄关闭不严

排故过程：

大排量泵车双联液压齿轮泵，两个液压齿轮泵出口尺寸相同，将摆缸齿轮泵与搅拌齿轮泵出油胶管相互交换，摆缸怠速压

力恢复至8-16Mpa波动，证明原摆缸齿轮泵磨损，更换后正常。