

6SE7021-0TA61四川西门子变频器6SE6440-2UD31-5DB1 6SL3225-0BE31-5AA0

产品名称	6SE7021-0TA61四川西门子变频器6SE6440-2UD31-5DB1 6SL3225-0BE31-5AA0
公司名称	成都拓安科技有限责任公司
价格	1290.00/件
规格参数	品牌:6SE7021-0TA61 型号:6SE6440-2UD31-5DB1 规格:6SL3225-0BE31-5AA0
公司地址	四川成都金牛区金府路191号
联系电话	028-83290134 18190690756

产品详情

成都西门子变频器维修6SE7021-0TA61四川西门子变频器6SE6440-2UD31-5DB1
6SL3225-0BE31-5AA0，四川西门子变频器维修6SE7024-7ED61 6SL3210-1KE15-8AB2
6SL3225-0BE31-5AA0西门子变频器应该是进入中国市场较早的一个品牌，西门子变频器(图4)
西门子变频器(图4) 所以有些老的产品象MICRO MASTER ,MIDI MASTER仍有大量的用户在使用
对于MICRO MASTER系列变频器常见的故障就是通电无显示，该系列变频器的开关电源采用了一块UC2
842芯片作为波形发生器，该芯片的损坏会导致开关电源无法工作，从而也无法正常显示，此外该芯片的
工作电源不正常也会使得开关电源无法正常工作 对于MIDI
MASTER系列变频器较常见的故障主要有驱动电路的损坏，以及IGBT模块的损坏，MIDI MASTER的驱动
电路是由一对对管去驱动IGBT模块的，而这对管也是容易损坏的元器件，损坏原因常由于IGBT模块的损
坏，而导致高压大电流窜入驱动回路，导致驱动电路的元器件损坏 对于6SE70系列变频器，由于质量较
好，故障率明显降低，经常会碰到的故障现象有(直流电压低)，由于是直接通过电阻降压来取得采样信
号，所以故障F008的出现主要是由于采样电阻的损坏而导致的 此外，

四川西门子变频器维修6SE7024-7ED61 6SL3210-1KE15-8AB2 6SL3225-0BE31-5AA0 SIEMEN
S成都西门子变频器维修6SE7036-0TJ60西门子变频器6SE7035-1EK60 6SE7031-8TF60
kw高压单元 6SE7031-5FB87-2DA1 315kW变频器 6SE7036-0EK60 900KW逆变器
6SE7041-6TQ60 200kw高压制动电阻 6SE7032-1HS87-2DC0 37KW变频器
6SE7021-6ES87-2DC0 7.5KW变频器 6SE7021-8EB61 37KW逆变器 6SE7027-2TD61
20kw制动电阻 6SE7023-2ES87-2DA1-Z=M08 5.5KW逆变器 6SE7021-3TB61 110KW变频器
6SE7032-1EG60 400KW逆变器 6SE7037-0TJ60 20kw制动电阻 6SE7023-2ES87-2DC0
11KW变频器 6SE7022-6EC61 品名 型号 名称 50KW制动单元 6SE7028-0ES87-2DA1-Z=M08
7.5KW逆变器 6SE7021-8TB61 132KW变频器 6SE7032-6EG60 500KW逆变器 6SE7038-6TK60
50kw制动电阻 6SE7028-0ES87-2DC0 15KW变频器 6SE7023-4EC61 45KW逆变器

6SE7031-0TE60 100kw制动单元

四川西门子变频器维修6SE7024-7ED61 6SL3210-1KE15-8AB2 6SL3225-0BE31-5AA0

6SE7024-7ED61德国西门子原装品22KW变频器6SE7024-7ED61-Z现货

西门子6SE70交流变频器 380-480V 47A 22KW 6SE7024-7ED61-Z/G91

6ES7422-1FH00-0AA0

6SE7024-7ED61-Z G91

6ES7041-8EK85-1MA0

6SE7024-7ED61

6SE7026-0ED61

6SE7021-0TA61

6SE7021-3TB61

6SE7021-8TB61

6SE7022-6TC61

6SE7023-4TC61

6SE7023-8TD61

6SE7024-7TD61

6SE7026-0TD61

6ES5262-8MA13

咨询服务：02.8-8761.5726 李见 成都拓安电器