

泉州9948无缝管 山东乾亿金属制品公司

产品名称	泉州9948无缝管 山东乾亿金属制品公司
公司名称	聊城市乾亿金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市开发区汪庄工业园
联系电话	13506357000 13506357000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市乾亿金属制品有限公司

9948无缝管出现内割伤是由顶头设计不合理及连接顶头的连接杆上有尖棱的凸起，或焊有金属点等物，9948无缝管，而把毛管内表面刮伤造成的。顶头设计不合理，如反锥部分圆角太小和边缘尖锐，也会刮伤毛管内表面。如果使用的顶头展轧段锥角和轧辊出口锥角不符以及顶头质量不好或顶头表面有缺陷，也会导致内表面刮伤。轧机调整不正确会加剧这种缺陷的产生，这种缺陷为螺旋形。

内割伤有时也在均整机上出现，形成原因相同。

轻微圆滑的内刮伤可以通过以后的变形而消除（如轧管、冷拔）；严重的有时不能消除，而残留在成品9948无缝管上造成废品。

1.小口径9948无缝管今后将向高尺寸精度、小批量、多品种方向发展。应把品种和质量放在首位，尤其是冷加工9948无缝管应尽快提高产品质量，扩大品种以满足现代化工业和科学技术发展的需求，为航空、汽车、化工、电子工业等部门提供大量产品。

2.与大型机组相协调，多生产大机组难于生产或生产不经济的产品，以弥补国内9948无缝管产品的一些空白。

3.多生产一些经济断面的9948无缝管和一些特殊的产品，如各种异形管和多种镀层管、复合管。

4.100机组应向生产小尺寸和多品种热轧管方向发展。

9948无缝管的材料是钢或合金钢。用钢坯经滚压挤拔等工艺加工出来的。为区别一些钢管是用钢板卷曲焊接而成，称9948无缝管。

球墨铸铁管的材料是球墨铸铁，价格便宜，但强度低，只能用在压力低的场合。9948无缝管的材料是钢，又是无缝，强度高，用在压力高，环境苛刻的场合，但价格也很贵。

公司将凭借良好的信誉，的实力，合格的产品，低廉的价格服务于广大用户.谨向对公司一贯给予关怀、支持和帮助的新老朋友和广大客户表示衷心的感谢！并真诚希望与之建立长期的合作关系，互惠互利，共求发展。

泉州9948无缝管-山东乾亿金属制品公司由聊城市乾亿金属制品有限公司提供。泉州9948无缝管-山东乾亿金属制品公司是聊城市乾亿金属制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓庆华。同时本公司还是从事q345b精密钢管，35#精密钢管，20crmnti精密钢管的厂家，欢迎来电咨询。