

# 湖南聚信有限公司 监控箱智能除湿装置工厂

产品名称	湖南聚信有限公司 监控箱智能除湿装置工厂
公司名称	湖南聚信工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2404室
联系电话	15675395512 15675395512

## 产品详情

### 电气装备安装

1. 一次线剖面积合乎图纸请求；
2. 一次线铜排连署处镀锡办理，且接触面积合乎请求；
3. 一次线连署螺丝紧固靠得住，接触电阻合乎请求；
4. 相序布置：正面看，从左到右、从上到下、从远到近为A、B、C；
5. 电气间隙大于—0mm，爬电距离大于25mm；
6. 地排以及零排要按图纸安装；
7. 各种微记粘帖齐备、不错；

### 10kV配电线路常见故障

电线作为电能的传输工具，是不可或缺的重要部分。10kv配电线路出现故障主要有这几点：

短路故障。短路故障在10kV配电线路发生的概率很高，其主要诱发因素有三种，渭南监控箱智能除湿装置，一是自然因素的影响，10kV线路属于架空线路，一般出现在人迹罕至的山林或者旷野地区，监控箱智能除湿装置工厂，容易受到自然因素的影响，如雷击、狂风、暴雨等，监控箱智能除湿装置定制，出

现线路断裂或者绝缘击穿等问题，引发短路故障；二是鸟害的影响，一些鸟类喜欢停留在电线上，或者将巢穴建在配电线路密集的区域，监控箱智能除湿装置厂家，可能导致配电线路的相间短路问题，引发跳闸断电；三是外力破坏，主要是指人类活动造成的破坏，例如，车辆在行驶过程中撞倒电线杆，或者挂断电线；树木砍伐过程中缺乏保护措施，导致树枝或者竖杆碰断电线等，都会引发短路故障。

怎么预防电气线路起火？

一、电气线路起火的主要原因：

线路短路。所谓短路就是交流电路的两根导线互相触碰，电流不经过线路中的用电设备，而直接形成回路。由于电线本身的电阻比较小，若仅是通过电线这个回路，电流就会急剧增大，比正常情况下大几十倍、几百倍。这么大的电流通过这么细的导线，由于电阻越大，所产生的热量就越多，会在极短的时间内使导线产生高达数千摄氏度的温度，足以引燃附近的物，造成火灾。而造成线路短路是由于输电线路使用过久，绝缘层老化、失去绝缘作用，导致两线相碰；或者是由于乱拉乱接电线，使电线的"外套"机械损伤，引起短路。

湖南聚信有限公司-监控箱智能除湿装置工厂由湖南聚信工业技术有限公司提供。湖南聚信工业技术有限公司为客户提供“ 机柜除湿装置、开关柜除湿器、工业除湿装置、冷凝除湿装置 ”等业务，公司拥有“ 聚信 ”等品牌，专注于仪器仪表等行业。，在湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2404室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。