

# 三菱DLP光机维修检测

产品名称	三菱DLP光机维修检测
公司名称	北京华扬能量科技有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	品牌:三菱 型号:DLP 产地:中国
公司地址	北京市海淀区上地五街1号
联系电话	13552765290 13552765290

## 产品详情

### 三菱DLP光机维修检测

三菱DLP大屏幕设备，三菱DLP大屏幕配件，三菱DLP拼接墙维护除尘调试颜色，解决DLP大屏错位，正确保养DLP大屏幕设备配件，注意DLP大屏出现故障解决方案，故障分析对于初学者来说\*直接、\*有效的方法是排除法，显示屏是主要有三大硬件组成:控制卡、单元板、开关电源。

首先:我们判断控制卡是不是好的，你先看下把电源打开，控制卡指示灯是否点亮，如果不亮看下检查是否有5V供电，显示屏是不是能显示内容，只要能显示内容，说明控制卡显示内容功能是好的;然后你用控制卡软件查找一下控制卡，如果能查找的到，说明控制卡的发送内容的功能良好，如果查找不到，你看下通讯线有没有接好，如果接好了，VS-XL70CH,投影机芯，VS-PH70CH双灯光机，VS-PH70U VS-XH70CH VS-XH70U VS-XL70CH VS-XL70U VS-PE70CH VS-PE70U )

S-75L ( VS-PH75CH VS-PH75U )

三菱DLP大屏信号输入板，DLP机芯信号板，输入板VC-B70G2 VC-B70D2 VC-B70V2 VC-B70DC  
色轮S-703CW(三段) 三菱大屏幕灯泡，

三菱配件 VS-PE70CH VS-PE70US-75LAVS-PH75CH VS-PH75U输入板VC-B70G2 VC-B70D2 VC-B70V2 VC-B70DC。

三菱配件 VS-PE70CH VS-PE70U ) S-75LA

就可能是卡有问题了。只要这两功能良好，控制卡就是好的，否则就要更换控制卡。

其次:我们要判断电源是不是好的，如果电源坏了，它会直接引起几块板同时不亮或不正常，因为一个电源是同时控制着好几块板的，也就是你的显示屏如果是在同一个小区域的几块板不显示或显示不正常，你应该考虑是不是电源坏了，\*直接的检测方法是拿万用表地直流电压档测量输出电压是否在4.9~5.5V之

间。如果是就要更换电源.

\*后:我们要判断单元板是不是好的，显示屏信号是从一个单元板的输出排针传送到另一个板的输入信号，所以一块板有问题，会引起它后面的整排不亮或异常，所以当显示屏一排有问题时，我们应该把这一排起始不正常的那个板换掉，或者用长排线将这块板跳过去，再看后面的板是否显示正常.