

## 硅PU球场生产商家

产品名称	硅PU球场生产商家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

## 产品详情

现今硅PU材料做成的球场口碑度一直都很高，但偶尔也会出现一些场地有裂纹等问题，那么一旦有这种情况我们该如何做好补救工作呢？

实际上硅PU材料施工球场出现裂纹这一点，在没有足够施工经验的情况下出现概率是比较高的。如果发生了就需要先切开有裂纹的区域，然后填补适量的填缝胶等待干燥就可以了。

所以对裂缝的补救其实不难，但为了避免这类问题，在施工前还是建议业主事先挑选专业的施工团队，并且做好相关的针对性计划，例如天气、气候、温度、湿度等各方面要选择合适的时间。

沥青基底底则不需求防水低涂，但倡议做沥青密封层，用白乳液、水泥、石英砂按1:1:1.5的比例均匀搅拌后，刮在沥青表面即可，干固后即可施工。因可能导致材料不固化而返工，尽量不能用外购稀释剂，如运用必需做试样后运用。

为防止硅PU分层，须坚持等待硅PU已固化并且无灰尘后，再施工第二遍。弹性层施工终了应在24小时内上面漆，防止弹性层氧化后影响面漆效果，造成脱层。

我们应该请求施工人员及时做好硅PU球场缝隙的修补工作。硅pu球场的温度缝不只是善后的修补工作，切割的时分更应该特别留意。新水泥根底浇筑后必需切割合理温度伸缩缝，缝深不少于20mm,以保证基热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不招致根底其它中央开裂。

待根底固化后，用专用填缝胶涂刷于温度缝两侧，再把可紧缩泡棉轻挤满温度缝（减少根底热胀冷缩对填缝资料挤压变形而影响外表效果），显露基面局部用手提磨机打磨至与基面平整，再用填缝胶涂刷于温度缝外表，宽为80~100mm,厚度为1.5mm,需分二道涂刷，铺设较薄场地（<3mm厚），须把温度缝两边基面（各40~50mm）磨低1.5~2.0mm后停止填缝处置。

以上就是昌冠体育为大家带来的硅PU球场裂纹出现后的解决办法。尽管如此，在铺设硅PU球场前购买

高质量的硅PU材料、以及选择专业的施工团队，其实是可以避免发生这样的状况。大家在挑选硅PU材料厂家时，还请要擦亮眼睛哦！