

永州刀闸箱除湿装置 刀闸箱除湿装置生产厂家 聚信工业技术

产品名称	永州刀闸箱除湿装置 刀闸箱除湿装置生产厂家 聚信工业技术
公司名称	湖南聚信工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2404室
联系电话	15675395512 15675395512

产品详情

- 1、变电站机构箱常年处在户外，日晒雨淋。在每年11月至次年2月，机构箱内湿度大，潮气多，刀闸箱除湿装置工厂，密封不严，给机构箱及二次设备带来了非常大的安全隐患，湿度大的气体在遇到温度低的机构箱外壳时凝露成水珠，箱内的空气湿度，是指空气中的含水量与相同温度下的空气中含水量饱和值得比值，这个比值越小，说明空气越干燥，反之，说明空气越潮湿。端子排受潮的缺陷也经常出现，特别是凝露严重的时候，将会形成水滴，严重威胁电网设备安全。
- 2、机构箱密封胶条老化损坏，起不到密封作用。随运行时间延长，密封圈，密封条出现老化现象，严重影响密封效果。
- 3、机构箱孔洞封堵老化损坏。封堵用的绝缘板风化损坏，防潮效果变差，封堵处重新出现孔洞。
- 4、天气状况一般较好，温湿度控制器不会启动加热器加热，很难判断驱潮加热装置是否工作正常，从而不能及时发现和消除驱潮加热故障。
- 5、机构箱内温湿度控制系统故障。一是温湿度控制器故障率高；二是温湿度控制器是感应局部的温湿度来控制的，不能反映整个机构箱或端子箱的环境，部分机构箱已出现凝露现象，但温湿度控制器且没有启动加。
- 6、封堵工艺差。原来的封堵方案未在防火板下面填无机堵料，紧靠防火板进行防潮，不能起到有效作用。
- 7、部分机构箱门损坏，相门无法完全扣紧，存在管理性原因。

开关柜除湿方法的分析

1.1防止电缆沟积水进入开关柜。电缆沟的积水进入开关柜是导致开关柜内部湿度较大的原因之一，因此要在配电房墙体内外对电缆沟进行有效封堵。防火泥是常见的封堵材料，价格低廉但是用胶泥封堵可以减少水汽进入，并无法潮湿空气的进入。

1.2用电加热器。对设备内部进行加热，以解决凝露现象，但是这种方法并不能从根本上消除凝露，原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的饱和程度，并没有将柜内的水汽排出。

1.3用驱潮剂。在柜体内悬挂硅胶袋，或者是其他的吸水材料，然而实际因为其吸水效果有限，且吸收的水分很难排出，所以效果往往并不明显，维护工作量增加。

1.4 在开关柜内放置硅胶干燥剂。在开关柜内放置硅胶干燥剂来吸附水汽也是一种常见的开关柜内除湿的方法，硅胶干燥剂是一种高活性吸附材料，不仅具有较强的吸湿性能、热稳定性，而且价格便宜，刀闸箱除湿装置生产厂家，便于采购。可以有效从控制凝露的产生，在一定时间内确保开关柜处于一种干燥安全的状态。不足之处在于干燥剂需要经常替换，给维修人员带来不便。

1.5用风机，通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度，刀闸箱除湿装置生产厂家，环境湿度较大时不起作用，易造成造成尘土、污秽进入不能实现防潮目的

现如今市场中所销售的产品跟设备都很多，每一种设备以及产品在实际使用的时候各个方面作用都会很明显。而随着科技的进步发展，有很多新型的设备也进入市场销售。智能除湿机就是其中的一种，基本上该设备自从进入市场销售以来，各个方面得到的认可都很高，在市场销量方面也相当不错。

当然这些跟智能除湿机本身有很大的关系，该产品其所适用的领域是相当广的。首先就是在日常生活中的使用。现在很多地方室内游泳馆是比较受欢迎的，但是由于游泳馆内的潮湿性都比较大如果不进行改善的话，不仅会对身体有影响，同时也会对游泳馆内的建筑造成一定的伤害。而大多数的游泳馆为了进行改善，都会增加通风的次数，在效果方面却不是很明显。如果使用除湿机的话就会带来不一样的效果，因为除湿机能够通过风扇将室内的湿气吸收进机体内，永州刀闸箱除湿装置，从而进行转换。这样不仅效果方面很不错，同时使用起来也很方便。

当然智能除湿机除了可以在这些方面进行使用之外，在工业行业中的使用也比较多。尤其对一些特殊产品制造的行业来说，适当的选用除湿机能够从很大程度上保证除湿效果。而且一般情况下，这类型企业在选购的时候对价格都不是非常看重，只要其在实际使用的时候效果方面有保障就可以了。所有该除湿机能够在市场中有较为不错的销售。

永州刀闸箱除湿装置-刀闸箱除湿装置生产厂家-聚信工业技术由湖南聚信工业技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖南聚信工业技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为仪器仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!