

## 北奔变速器分动箱壳体，换档气缸，LF200分动箱支架，拉杆，支座，凸缘

产品名称	北奔变速器分动箱壳体，换档气缸，LF200分动箱支架，拉杆，支座，凸缘
公司名称	邢台县铁驰汽车配件销售处
价格	2000.00/件
规格参数	北奔:LF200 VG200:5202600540 中国:1280594000
公司地址	邢台县王村
联系电话	13932981498 13932981498

### 产品详情

(3) 接合、分离的方法不正确。使用离合器，特别是对装有富勒RT11509变速器的车辆，由于油门、排档配合不好，挂档出现齿轮撞击声，由于撞击又重新分离离合器，造成不必要的分离、接合次数增多，磨损加快。操作中，分离时往往很快，接合时又很慢，使离合器在接合过程中滑行的时间加长，磨损加快。

(4) 猛轰油门，猛抬离合器。车发生陷车或路面不好，通过困难，不是采用差速锁来增强通过能力，而是猛轰油门，猛抬离合器，也就是猛冲的办法，造成离合器从动盘受冲击力过大，短时间出现超负荷，造成磨损过快。