

杭州对辊制砂机【协大重工】大型液压对辊制砂机

产品名称	杭州对辊制砂机【协大重工】 大型液压对辊制砂机
公司名称	衢州协大重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市衢江区南山路6-2号101室
联系电话	13456998257 13456998257

产品详情

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

协大重工为您介绍：

冲击式破碎机是用于矿石的破碎加工的机械设备，在冲击式破碎机破碎矿石的过程中可能会出现一些异常的情况，例如冲击式破碎机零件磨损以及冲击式破碎机产量不稳定等情况。

如果冲击式破碎机出现了产量不稳定的情况，用户需要查看所要破碎的物料硬度是否在冲击式破碎机的承受范围内，在冲击式破碎机破碎过程中，添加的物料体积不要超过进料口大小、硬度也要适当。矿石等物料的性质对冲击式破碎机的产量也有一定的影响。

衬板、轴承、颚板等零部件的磨损对冲击式破碎机的产量也有影响，当冲击式破碎机配件出现磨损，冲击式破碎机工作稳定性就会下降，物料的破碎效率随之会下降。所以，操作人员要定期检查配件的磨损情况，当配件磨损时，要及时的做出相应的调整或者更换新的冲击式破碎机损坏的零件。

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

协大重工为您介绍：

破碎机工作中出现状况怎么办

- 1、破碎机易损件磨损，造成物料的粉碎粒度过大，在筛分的过程中就会出现下料不畅的现象，很容易引起破碎机堵塞。
- 2、润滑油不达标，大型液压对辊制砂机，润滑油过多、过少、污秽变质都会影响到设备的润滑效果，从而降低设备的转速，造成设备的粉碎效果降低，物料堆积粉碎腔里面，不易排出，所以出现了堵塞的现象。
- 3、进料速度过快，破碎机来不及破碎机。如果在破碎的过程中进料不均匀，速度过快的话，粉碎腔内的物料来不及排出就会造成设备严重堵塞。
- 4、出料口不通畅，破碎机一般安装的比较高，下面放的有输送机，但是这也不妨碍物料会掉到输送机下面，日积月累如果输送机下面的物料堆积的比较多，那就会严重影响破碎机的正常出料。
- 5、破碎机下面的筛网出现生锈、堵塞等问题，导致出料缓慢，进而造成破碎机的堵塞现象。
- 6、电压不稳定，杭州对辊制砂机，设备在破碎的时候，电压不稳定，破碎机无法达到正常的转速，这样会很容易引起设备堵塞。

衢州协大重工机械有限公司主营新型对辊制砂机、滚筒筛、振动筛、洗砂机、破碎机、皮带输送机等产品。

协大重工为您介绍：

成套制砂设备包括：制砂机，洗砂机，给料机，直线筛，石灰石对辊制砂机，圆振动筛，破碎机，输送机，等等制砂设备。

成套制砂设备是一种生产建筑用砂、石料的设备。砂质粒度均匀、抗压强度高，比天然砂、锤破生产的砂更符合高标准建筑砂要求；它是以喂料机，颚式破碎机，大型对辊制砂机多少钱一台，PCL直通冲击破、重型振动筛及洗砂机，并用皮带机连接成为一条线。该生产线采用高速旋转甩轮将石料以76m/s的线速度抛出，碰撞在耐磨衬板上，形成了石打石、石打铁的破碎原理。确保了整个工艺流程出料顺畅，运行可靠，节能，比传统设备节能50%。

杭州对辊制砂机-【协大重工】-大型液压对辊制砂机由衢州协大重工机械有限公司提供。衢州协大重工机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。协大重工——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省衢州市衢江区南山路6-2号101室，联系人：孙总。