

河北高价收购福禄克 万用表 热成像

产品名称	河北高价收购福禄克 万用表 热成像
公司名称	苏州方泓物资回收有限公司
价格	9000.00/件
规格参数	福禄克:回收福禄克示波器
公司地址	江苏省苏州市苏州园区
联系电话	15262666697 15262666697

产品详情

万用表的使用需要注意的事项

- (1)在用万用表以前，先要开展“机械设备调零”，则在并没有待测用电量时，使万用表指针所指零工作电压或零电流量位置上。
- (2)在用万用表环节中，不可以用手触碰电笔金属一部分，那样一方面可以确保检测的**，另一方面也可以确保生命安全。
- (3)在**测量某一用电量时，不可以在检测的与此同时换挡，特别是在**测量大电流或高电压时，更需要注意。不然，会让数字万用表损坏。如果需要换挡，先要断掉电笔，换挡之后再**测量。
- (4)数字万用表在使用过程中，务必平放，以免引起偏差。与此同时，需注意到防止外部电磁场对万用表的危害。
- (5)万用表使用结束，应先切换开关放置交流电流的主要挡。如果长时间不能使用，还应先数字万用表内部结构电池取出，以防电池腐蚀表内其他元器件。

欧母挡的应用

- 一、选择适合自己的倍数。在电压表测量电阻时，应取适度的倍数，使表针标示在中国值周边。**是不能使用标尺左侧三分之一的一部分，这一部分标尺聚集比较差。
- 二、使用时要调零。
- 三、不可以通电**测量。
- 四、被测电阻不能出现并接环路。
- 五、**测量晶体三极管、电解电容器等具有正负极器件的等效电阻时，应该注意两支笔的正负极。

六、使用万用表不一样倍数的电阻挡**测量非线性元件的等效电阻时，测到阻值是有所不同的。这是因为各档位的中值电阻和满度电流量不尽相同所导致的，机械手表中，一般倍数越低，测得的电阻值越低。