

液压站设计 液压动力系统 油站制造 东莞液压站 非标液压站

产品名称	液压站设计 液压动力系统 油站制造 东莞液压站 非标液压站
公司名称	东莞市大岭山象力液压元件厂
价格	2500.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山大塘朗大坑南一巷43号（即石大路牛杨路段）
联系电话	86-076985659881 13527999638

产品详情

东莞液压站设计制造、非标液压站厂家 液压系统厂家 专业设计制造油压机 油站 液压动力系统单元

PP2低噪音双联高低压定量油压系统

特点：

高压出力，高效率，功率小，流量大；

体积小，构造简单；

低噪音，经久耐用；

省空间，一个电机带双联泵。

如有特电压请在订货是注明标准电压220V/380 50HZ;

以上流量是通过电机的转速来取决,现配的转速为4极1450转;

油箱尺寸可根据客户提供的数据而定,但必须符合液压技术条件。

液压系统应用于数控机床、铣床、油压裁断机、油压冲床、木工机械、海棉机械、高周波机、原子架、升降机、鞋机、切纸机、切胶机、发泡机、打包机、平板硫化机等等

专业设计制造热线：0769-8565 9881 13538356600

[液压站 液压机械、液压系统、1—1000T液压动力系统](#)

液压系统应用于数控机床、铣床、油压裁断机、油压冲床、木工机械、海棉机械、高周波机、原子架、升降机、鞋机、切纸机、切胶机、发泡机、打包机、平板硫化机等等

专业设计制造热线：0769-8565 9881 13538356600

[液压站 液压机械、液压系统、1—1000T液压动力系统](#)

液压系统应用于数控机床、铣床、油压裁断机、油压冲床、木工机械、海棉机械、高周波机、原子架、升降机、鞋机、切纸机、切胶机、发泡机、打包机、平板硫化机等等

专业设计制造热线：0769-8565 9881 13538356600

[液压站 液压机械、液压系统、1—1000T液压动力系统](#)

液压系统应用于数控机床、铣床、油压裁断机、油压冲床、木工机械、海棉机械、高周波机、原子架、升降机、鞋机、切纸机、切胶机、发泡机、打包机、平板硫化机等等

专业设计制造热线：0769-8565 9881 13538356600

[液压站 液压机械、液压系统、1—1000T液压动力系统](#)

液压系统动力组合包括：

电机

油泵

油箱

油路块

保压阀

调压阀

继电器

油缸

油表

接头

油表开关

加油口

油尺

滤网

油管

东莞象力液压经营宗旨：质量第一，服务第一，信誉第一

东莞象力液压，质高价优，有你的支持与信赖才有今天的发展。诚挚希望广大客商在使用本公司产品的同时，提出宝贵的意见与建议，以求不断完善与提高。

欢迎各届人士来人来电订购洽谈！

象力企业文化：诚信 实力 稳健 和谐共赢

液压系统漏油的原因

[液压系统](#)为什么会泄漏，原因是什么

[液压系统](#)为什么会泄漏，一般[液压系统](#)

都是在使用一段时间后出现泄漏情况，主要是由于以下三个原因引起的：

- (1) [液压系统](#)在使用过程中冲击和振动造成管接头松动；
- (2) [液压系统](#)中的连接密封件及配合件相互磨损（液压缸尤甚）；
- (3) [液压系统](#)

使用的油温过高及橡胶密封与液压油不相容而变质。以上三个原因都会引起[液压系统](#)的泄漏。

[液压系统](#)泄漏就会影响着[液压系统](#)

的工作，液压机械工作的安全性，还会造成油液浪费、污染周围环境、增加机器的停工时间、降低生产

率、增加生产成本及对产品造成污损，因此，对[液压系统](#)的泄漏我们必须加以控制，定期检查，好好保养。

公司官网：[Http://www.xlyeya.com](http://www.xlyeya.com)

[液压系统http://xlyeya.com/Default.asp](http://xlyeya.com/Default.asp)

[液压站http://xlyeya.com/ProductList.asp?SortID=21](http://xlyeya.com/ProductList.asp?SortID=21)

[东莞液压系统http://xlyeya.com/ProductShow.asp?ID=114](http://xlyeya.com/ProductShow.asp?ID=114)

[液压系统组合http://xlyeya.com/ProductShow.asp?ID=114](http://xlyeya.com/ProductShow.asp?ID=114)