

保亭民房安全鉴定承接单位

产品名称	保亭民房安全鉴定承接单位
公司名称	海南维众检测鉴定有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	业务1:民房安全鉴定 业务2:房屋鉴定中心
公司地址	海口龙华区（三亚吉阳区）
联系电话	132-72078915 13272078915

产品详情

房屋扩建检测，楼面承重检测鉴定。房屋安全检测评级。

保亭民房安全鉴定承接单位,，作为承接保亭本地区检测鉴定中心机构，公司专业涵盖保亭房屋安全鉴定、保亭建设工程质量检测、工商注册与年审房屋安全鉴定、保亭施工周边房屋安全鉴定与证据保存、保亭危房鉴定与应急抢险、保亭灾后房屋结构安全检测、保亭筑物建造年代鉴定、房屋(校舍)抗震构造检查与抗震性鉴定、旧房改造与加装电梯可行性研究、民用建筑及工业厂房加层可行性研究、房屋修缮技术与造价评估、加固补强及委托鉴定等工程建设领域。

--- 我们承接海南省所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

保亭民房安全鉴定承接单位,，房屋结构的安全性鉴定评级结构安全性鉴定评级分为地基基础和上部承重结构两个分部的安全性鉴定评级。(1)地基基础的安全性评级分为两步：弟一步先根据地基的勘探资料(地质状况)和上部结构变形和裂缝的直观观测，评定地基基础的安全性等级;在弟一步不能确定时，应进行第二步地基基础的检查和检测。(2)上部承重结构的安全性等级按楼层结构安全性、承重结构整体性及倾斜率三个项目中的zui低安全性等级评定。

保亭民房安全鉴定承接单位,，

地基承载力检测点数的要求：

- 1、当土工合成材料铺设于天然地基上时，其厚度不应小于1.5mm。
- 2、当人工填土地基上的土工布铺设宽度为1.0m时，则其长度应取 $1.0+0.5(l)m$;当铺贴宽度为1.2m时，则其长度应取 $1.2+(0.2)m$;当铺贴宽度为2.0 m 时，则其长度应取 $2.0+(0.3)=2.5(m)$ 。

- 3、在天然地基上铺设的土工布不得有皱折、空鼓和受潮现象。
- 4、在软塑垫层上铺设的土工布不得直接接触地面或与地面接触部位有褶皱、空鼓等现象。
- 5、在地基的变形缝处及地基的沉降缝处均需进行加筋处理，且加筋量不应小于100mm。
- 6、在基础顶面以下20~30cm范围内不宜设置锚固桩。
- 7、对软弱地基或饱和黄土等不良地基宜采用砂性粉细砂垫层的加固方法进行处理后进行施工操作。
- 8、对已建成的建筑物的原状土层表面必须采取保护措施后才能施工操作。
- 9、如遇特殊地质情况无法满足以上条件时必须进行现场试验确定后方可施工操作。(例如：淤泥质粘土层、流沙层等)
- 10、本工程所采用的所有原材料都经过国家建筑材料测试中心检验合格后方能使用!

对于在地震灾害中幸存的房屋建筑，只有进行检测鉴定，包括房屋外观检测、侧向位移检测、裂缝检测、房屋结构及构件损坏检测等等才能确定其是否有继续使用的价值。

在建筑建造设计时往往是以建筑的使用功能为中心的，如果建筑的使用功能发生变更那么就必须进行结构加固来迎合新的使用性能。