

电梯变频器维修 桥电梯变频器 奥博斯电梯

产品名称	电梯变频器维修 桥电梯变频器 奥博斯电梯
公司名称	广州奥昱威电梯设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇港口大道321号A幢800房
联系电话	18620183208 18620183208

产品详情

电梯变频器——别墅电梯维修——广州奥博斯电梯有限公司是一家集电梯销售、安装、改造、维修、保养与一体的电梯企业。公司销售维修产品涵盖乘客电梯、观光电梯、住宅电梯、别墅电梯、小机房电梯、无机房、电梯、载货电梯、杂物电梯、汽车电梯、液压电梯、加装电梯、自动扶梯、自动人行道等系列。

防烟排烟

前室内应设有机械排烟或自然排烟的设施，火灾时可将产生的大量烟雾在前室附近排掉，以保证消防队员顺利扑救火灾和抢救人员。

设置室内消火栓

消防电梯前室应设有消防竖管和消火栓。消防电梯是消防人员进入建筑内起火部位的主要进攻路线，电梯变频器维修，为便于打开通道，发起进攻，前室应设置消火栓。值得注意的是，要在防火门下部设活动小门，以方便供水带穿过防火门，而不致使烟火进入前室内部。

前室的门

消防电梯前室与走道的门应至少采用乙级防火门或采用具有停滞功能的防火卷帘，以形成一个独立安全的区域，但合用前室的门不能采用防火卷帘。

挡水设施

消防电梯前室门口宜设置挡水设施，以阻挡灭火产生的水从此处进入电梯内。

欢迎来电咨询奥博斯了解更多电梯变频器

电梯变频器——别墅电梯维修——广州奥博斯电梯有限公司是一家集电梯销售、安装、改造、维修、保养与一体的电梯企业。公司销售维修产品涵盖乘客电梯、观光电梯、住宅电梯、别墅电梯、小机房电梯、无机房、电梯、载货电梯、杂物电梯、汽车电梯、液压电梯、加装电梯、自动扶梯、自动人行道等系列。

对曳引机做检查及保养

- 1、检查曳引机蜗轮箱内油质、油位及蜗轮、蜗杆的啮合情况，蜗轮箱换油每年一次。（游标：根据产品技术要求）
- 2、检查曳引机电动机前后端滑动轴承（铜衬套）的油质和油位，桥电梯变频器，前后端滑动轴承每年清洗换油一次。
- 3、对曳引机蜗轮轴上注的“锂基润滑脂”（每年至少一次）。
- 4、对曳引机复绕轮，轮注锂基润滑脂（每月一次）。
- 5、对曳引机制动器手动松闸凸轮，在退出3 ~ 5 mm处用螺钉紧固。
- 6、检查测速电机输出皮带磨损和调整皮带松紧。
- 7、检查紧固曳引机座，曳引机箱体螺栓。

欢迎来电咨询奥博斯了解更多电梯变频器

电梯变频器——别墅电梯维修——广州奥博斯电梯有限公司是一家集电梯销售、安装、改造、维修、保养与一体的电梯企业。公司销售维修产品涵盖乘客电梯、观光电梯、住宅电梯、别墅电梯、小机房电梯、无机房、电梯、载货电梯、杂物电梯、汽车电梯、液压电梯、加装电梯、自动扶梯、自动人行道等系列。

新版《住宅设计规范》(GB50096-2011)已于2012年8月1日实施，新规范亮点之一就是明确了每栋楼少应设置一台担架电梯，大厦电梯变频器，但对担架电梯的小尺寸未做出明确规定，如何设置担架电梯，担架电梯的尺度如何控制，随着近很多电梯不能进入平躺的担架又成了热点。现收集整理一些网上资料，供设计和审查人员参考：

1.《住宅设计规范》(GB50096-2011)规范组答复：

1.1不能盲目选用电梯，电梯的设计针对的是病床，尺寸较大，需要配套较大的走道净空及转弯半径，电梯变频器维保，往往是担架能进电梯但是进不了家门；

1.2正在协调工程建设标准与产品标准的矛盾；

1.3从改造担架和利用住宅电梯轿厢对角线入手，提出“容纳担架电梯”的设计参数；

1.4支持各地采用论证会议，形成实施细则，选用1500 x 1600轿厢基本可行，目前是1000kg，今后800KG的就能满足要求。

2.天津地区执行的标准：1100*2100轿厢尺寸

3.青岛规划局发的文件执行的标准：

其中至少1台电梯保证手把可拆卸的担架平放进去(小轿厢尺寸为1100 x 2100轿厢)。

欢迎来电咨询奥博斯了解更多电梯变频器

电梯变频器维修-桥电梯变频器-奥博斯电梯由广州奥博斯电梯有限公司提供。广州奥博斯电梯有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！