

杭州加工变压器油箱 严格质检|华清凤麟

产品名称	杭州加工变压器油箱 严格质检 华清凤麟
公司名称	合肥华清凤麟科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤工业区凤麟路026号
联系电话	17880160459 17880160459

产品详情

变压器特别是在高温下，其老化速度就更快，极易引起密封件老化、龟裂，变质、变形，以至失效，造成变压器渗漏油。对于不同型号和不同容量的变压器，无论是采用法兰连接还是螺纹连接，更换密封件前必须先清除连接面上的尘土和锈迹。变压器油箱应装有下列阀门： 变压器主油箱、储油柜的排污阀； 取油样阀（取油样阀应具有8mm以上的内螺纹并配有可取下的栓塞）

油箱顶部应带有斜坡，加工变压器油箱，以便泄水和将气体积聚通向气体继电器。油箱顶部的所有开孔均应有凸起的法兰盘。根据所装散热器的不同，箱式油箱可分为：ADC1204 8CIV管式油箱、片式散热器油箱和波纹式油箱。箱盖一般为平板，与铁轭上夹件固定连接在一起。变压器渗漏多发生在连接处，而95 %以上主要是由密封胶件引起的。密封胶件质量的好坏主要取决于它的耐油性能，耐油性能较差的，老化速度就较快。

我国电力变压器多为油浸式变压器，多年来变压器渗漏油现象时有发生，严重的渗漏不但降低了变压器的使用寿命，影响系统的安全、稳定运行。变压器油箱外壳接地对接地装置的要求： 接地体与接地线应焊接牢固。 接地电阻应不大于0.5 ，地线与设备应可靠连接。 圆钢接地体直径应符合有关规定。变压器油箱底板的外部应设置槽钢结构的底座，以使变压器可沿其长轴和短轴方向拖动，底座应配置必要的拖拉装置。

杭州加工变压器油箱-严格质检|华清凤麟(图)由合肥华清凤麟科技发展有限公司提供。合肥华清凤麟科技发展有限公司在电子、电工项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华清凤麟一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。
相关业务欢迎垂询，联系人：倪经理。