

# BARCO巴可开胶脱落后故障解决重新修复屏幕开胶问题

产品名称	BARCO巴可开胶脱落后故障解决重新修复屏幕开胶问题
公司名称	北京华扬能量科技有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	品牌:BARCO 型号:DLP 产地:中国
公司地址	北京市海淀区上地五街1号
联系电话	13552765290 13552765290

## 产品详情

BARCO巴可开胶脱落后故障解决重新修复屏幕开胶问题

### 一、LUMENS捷芯大屏幕显示屏光学设备出现故障和灯泡使用寿命缩短原因分析

- 1、BARCO巴可大屏幕显示屏光学设备表面进风口过滤网未及时清洗。
- 2、外界凉风不能完全进入机器内部，直接影响BARCO巴可大屏幕光学设备内部散热。
- 3、即使能对大屏幕光学设备进风口做及时清洗，但由于大屏幕光学设备本身散热需要，从进风口随空气带入部分灰尘，时间一长，大屏幕光学设备内部将聚集大量灰尘。导致大屏幕光学设备散热风扇转速减

慢，影响大屏幕光学设备内部散热。

4、光路上聚集灰尘，投影机亮度大打折扣，图像模糊，也影响到投影机光学组件的自身散热，造成光学组件（液晶板、偏光板等）损坏。

5、用户非正确操作，如关闭大屏幕光学设备后直接切断投影机电源。

## 二、如何对BARCO巴可大屏幕光学设备做定期维护保养

1、将大屏幕光学设备放到易通风处环境下，提高大屏幕光学设备灯泡使用寿命。

2、定期对大屏幕光学设备做全面清洁处理，可提高大屏幕显示的亮度和对比度（提高10%到30%）。

3、当气温很低，会影响了户外大屏幕的正常使用，一般低于零下30摄氏度的情况下，建议暂时停止使用。当然采取其他措施如在箱体内存装空调等，也可保证正常使用。

4、注意日常光学部件（色轮，液晶板、偏光板，镜片等）维护，防止提前老化