

惠州安川伺服驱动器维修报警代码050惠州安川SGDV伺服电机维修0 惠州AC伺服单元维修

产品名称	惠州安川伺服驱动器维修报警代码050惠州安川SGDV伺服电机维修0惠州AC伺服单元维修
公司名称	惠州市都能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺大道263号华裕居1单元10层06号房
联系电话	07522037946 13528089600

产品详情

惠州伺服驱动器维修惠州伺服电机维修惠州AC伺服单元维修

常见故障及处理措施

报警代码 050

原因：组合错误，伺服单元容量与伺服电机容量不匹配

处理措施：1.编码器故障 更换或维修

2. 伺服单元故障 更换或维修