

惠州迈信伺服驱动器显示故障为ERR9维修惠州触摸屏维修惠州伺服电机维修

产品名称	惠州迈信伺服驱动器显示故障为ERR9维修惠州触摸屏维修惠州伺服电机维修
公司名称	惠州市都能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺大道263号华裕居1单元10层06号房
联系电话	07522037946 13528089600

产品详情

报警代码：Err 9 编码器信号 [故障分析:驱动器](#)内部问题

1, [软件](#)设置。查看[电机磁对级数](#)是否设置正确。相应的软件要与之对应。

2, [控制板](#)上码盘口5V[电压](#)是否正确。3, 控制板码盘口处差分输入芯片26LV32可能损坏。

4, 电机动力线接线是否正确。电机问题 5, 电机[内部](#)编码器烧坏。