

迈信伺服驱动器报警err47维修伺服电机维修plc维修触摸屏维修工控机维修

产品名称	迈信伺服驱动器报警err47维修伺服电机维修plc维修触摸屏维修工控机维修
公司名称	惠州市都能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺大道263号华裕居1单元10层06号房
联系电话	07522037946 13528089600

产品详情

惠州市都能电子科技有限公司专业维修伺服驱动器 伺服电机 触摸屏plc 电路板 机器人控制器 工控机 电源断路器 智能开关 变频器等。

ERR47：冷却风扇故障。迈信伺服驱动器显示故障代码为47，是指冷却风扇故障告警，出现这种故障报警现象时，需要拆下冷却风扇电源线缆，测量确认电压是否正常。