温州市西门子S7-300模块代理商

产品名称	温州市西门子S7-300模块代理商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司总部
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

温州市西门子S7-300模块代理商温州市西门子S7-300模块代理商温州市西门子S7-300模块代理商温州市西门子S7-300模块代理商

对 10kV 变(配)电所的接地有哪些要求?

答:变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求:

室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;

接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为2.5米,两根接地体间距离以5米为宜:

接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;

整个接地网的接地电阻不应大于4欧。

2、怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线?

答:连接不同金属,不同截面的电缆时,应使连接点的电阻小而稳定。相同金属截面的电缆相接,应选用与缆芯导体相同的金属材料,按照相接的两极芯线截面加工专用连接管,然后采用压接方法连接。当不同金属的电缆需要连接时,如铜和铝相连接,由于两种金属标准电极位相差较大(铜为 + 0.345 伏,铝为 -1.67 伏)会产生接触电势差。当有电解质存在时,将形成以铝为负极,铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,从而增大接触电阻,所以连接两种不同金属电缆时,除应满足接触电阻要求外,还应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。

3、防爆电气设备竣工验收时,应详细验收什么项目?

答:防爆电气设备竣工验收时,必须注重以下几点:

验明"防爆合格证号";

防爆电气设备应在类型、组别、纸别,符合设计;

防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固,且固定螺栓和防松装置应齐全;

防爆充油电气设备,油箱等不应渗漏油,油面高度符合要求;

电气设备多余的进线口,应按规定作好密封;

电气线路的密封装置的安装应符合规定;

安全火花型电气设备的配线工程,其线路走向标高应符合设计,线路应有天兰色标志;

电气装置的接地或接零,应符合规定,防静电接地,应符合设计要求。

4、成套手车柜的安装应符合什么规定?

答:应该符合以下规定:

手车推拉灵活轻便,无卡阻碰撞现象;

动静触头中心一致,接触紧密,手在推入工作位置,符合产品要求;

二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;

机械闭锁装置应动作准确可靠;

柜内照明齐全;

安全隔板开关灵活,随手车柜的进出而相应动作;

柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出,并牢牢固定;

手车与柜体间的接地触头,应接触紧密,手车推入柜内时,其接地触头应比主触头早接通,拉出时相 反。

品牌	产品名称	规格型号
SIEMENS	电源	6ES7307-1BA01-0AA0
SIEMENS	电源	6ES7307-1KA02-0AA0
SIEMENS	模块	6ES7317-2AK14-0AB0
SIEMENS	模块	6ES7334-0KE00-0AB0
SIEMENS	模块	6ES7360-3AA01-0AA0
SIEMENS	模块	6ES7368-3BB01-0AA0
SIEMENS	电源	6EP1334-2BA20
SIEMENS	模块	6ES7131-6BH01-0BA0

SIEMENS	模块	6ES7193-6BP20-0DA0
SIEMENS	接头	6GK1901-1BB10-2AA0
SIEMENS	接头	6GK1901-1BB20-2AA0
SIEMENS	内存卡	6ES7952-1AK00-0AA0
SIEMENS	操作面板	6SE6400-0BP00-0AA1
SIEMENS	模块	6ES7421-1FH00-0AA0
SIEMENS	模块	6ES7422-1BL00-0AA0
SIEMENS	触摸屏	6AV6648-0CC11-3AX0

5、配电盘(柜)安装前的准备工作?

答:配电盘(柜)安装前应该做如下准备工作:

配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度,清扫干净后进行;

配电盘在安装前应进行检查验收,查核配电盘的型号,盘内的电器元件是否符合要求,有无机械损伤;

基础型钢应配合土建下好埋件,基础型钢顶面应高出地平面 1020mm

- ,同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度的 1/1000 大水平误差不应超过 5mm
- , 小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。
- 6、怎样修理异步电动机转轴的一般故障?

答:修理异步电动机转轴故障应注意:

转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;

轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽,再放入两个弧形键并与轴焊在一起;

轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理。如果磨损严重,也可在轴颈处用电焊堆积一层,再用车床加工至要求尺寸;

轴裂纹:较严重应更换处理。

温州市西门子S7-300模块代理商 温州市西门子S7-300模块代理商