

上柴柴油机股份发电机厂家 销售

产品名称	上柴柴油机股份发电机厂家 销售
公司名称	东莞市广力机电设备有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	上柴:30KW-2000KW
公司地址	水口村金富路28号
联系电话	13925828959 13925828959

产品详情

上柴柴油机股份发电机厂家 销售

发动机连续烧瓦

发动机连续烧瓦，是指发动机因某种原因造成烧瓦故障，经维修后工作不久、甚至在修后试车时又发生烧瓦故障，严重影响了发动机的工作效率和维修成本。导致发动机连续烧瓦的直接原因是维修和使用不当，其主要原因有以下几点：

- (1) 烧瓦后曲轴产生变形和损伤，修复时未经校正和修磨。
- (2) 烧瓦后未更换脏污变质的机油。
- (3) 烧瓦后未彻底清洗润滑油道。
- (4) 更换轴瓦后未经磨合运转即带负荷工作。
- (5) 引起烧瓦的隐患并未真正排除。

具体排除方法：在排除烧瓦故障时一定要从多方面着手，标本兼治。烧瓦后一定要仔细检验和修磨曲轴，并严格按照修理尺寸研配轴瓦。要检查油底壳中机油质量，如已变质应换用新油，如未变质，应放出

机油，经过滤、沉淀后备用。要用柴油（或汽油）彻底清洗油道，更换或清洗机油滤清器滤芯，并将各润滑油道吹净疏通，然后再注入清洁机油。更换轴瓦后一定要先用怠速运转一段时间，待轴瓦与轴颈磨合好后方可带负荷作业。从以上可以看出，