

辽宁窑炉减速机K77 咸宁三六传动

产品名称	辽宁窑炉减速机K77 咸宁三六传动
公司名称	咸宁三六传动设备股份有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省咸宁市巨宁大道56号
联系电话	13872155810

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：咸宁三六传动设备股份有限公司

减速机内部齿轮选用渗碳淬火和磨齿具有体积小、重量轻，承载能力高，运用寿命长、运转平稳，噪声低、输出扭矩大，速比大、功能 的特色。兼具功率分流、多齿啮合独用的特性。是一种具有广泛通用性的新式减速机。大输入功率可达104kW。适用于起重运输、工程机械、冶金、矿山、石油化工、建筑机械、轻工纺织、、仪器仪表、轿车、船只、和航空航天等工业部门行星系列新品种WGN定轴传动减速器、WN子母齿轮传动减速器、弹性均载少齿差减速器。

咸宁三六传动设备有限股份公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的公司。

1、故障类型：不正常振动。

故障原因：传动装置固定不良，蜗轮磨耗或损伤，轴承磨耗或损伤，螺栓松脱，异物侵入。

排除方法：固定传动装置，更换蜗轮，更换轴承，拧紧螺栓，去除异物，使用滤油机对润滑油进行处理或更换润滑油。

2、故障类型：减速机杂音。

故障原因：蜗轮、蜗杆啮合不良，窑炉减速机K77，轴承损伤或间隙过大，润滑油不足，异物侵入。

排除方法：修整齿接触面，更换轴承，依指示加入适量润滑油，去除异物，使用滤油机对润滑油进行处

理或更换润滑油。

以上就是关于减速机的故障及维修方法的简单介绍，在使用过程中如果出现问题要及时解决，避免设备的长时间带病运作会影

利用适当的加载使之与主轴联轴节中心完全重合，然后连接联轴节，保证两轴同心。但由于联轴节

轴向误差的存在，往往在连接过程中破坏了原来的安装精度，使K系列减速电机的振摆超差，从而造成高

速轴疲劳破坏。联轴节两轴不同心时，电机与减速机之间的联轴节或带制动轮的联轴节处会发出异常噪

声，往往也伴有与电机转动频率相同的振动。

辽宁窑炉减速机K77-咸宁三六传动(在线咨询)由咸宁三六传动设备股份有限公司提供。咸宁三六传动设备股份有限公司位于湖北省咸宁市巨宁大道56号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目六传动在减速机、变速器中享有良好的声誉。三六传动取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。三六传动全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。