

重庆环氧地坪漆 重庆环氧地坪漆生产厂 盈富地坪

产品名称	重庆环氧地坪漆 重庆环氧地坪漆生产厂 盈富地坪
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

产品详情

停车场地坪漆的日常保养

停车场地坪漆的日常保养

1、勿滥用机械

使用时也要尽量避免对地面的过重敲击，不要用非常重或者坚硬的物品敲打地面，除非工作需要，要避免烦琐和不必要的磨损。为保持环氧地坪漆表面光洁细致、外表美观的优点，要特别注意不要有过重的交通以及负载，成都环氧地坪漆，与地面接触要避免产生划痕。

2、表面保洁

环氧地坪的表面清洗非常简便，一般用水擦洗。如果遇到难洗的污渍，使用清洗剂就可以，也可以用工业剂、除垢剂等，然后再用水清洗干净。对于相当顽固的污渍，也可以用机械清洁的方法，但是对地面不要施压、磨损过大以影响地面的平整和光泽。

3、要避免化学品的损伤

注意：环氧地坪因为主要使用在无尘室、实验室、食品、电子、包装生产车间，为保持其

美观和其他良好性能，重庆环氧地坪漆生产厂，平时注意不要将化学品，特别是有机酸洒落到地面上。地面被污染后，要立即用水清理干净。对于较难处理的化学品，或者地面被染色难以去处时，可用少量快速清洁，此项操作时要注意通风。

导致环氧地坪出现缩孔的原因

导致环氧地坪出现缩孔的原因：1.基面有油脂没有清理干净，使地坪受到污染。
2.喷涂地坪漆使用的压缩空气设备有过量的水和油脂导致地坪漆膜出现缩孔现象。
3.地坪底层的砂磨不良。
4.地坪施工现场没有密封，苏州环氧地坪漆，使粉尘等进入污染地坪。5.环氧地坪漆没有使用配套涂料，使涂层不能很好的兼容引起缩孔现象。相信通过上面的介绍，大家都已经了解导致环氧地坪出现缩孔的原因了。

随着环保意识的不断增强，溶剂型的地坪漆涂料因在生产、施工和固化的过程中会排放出大量的有毒挥发性有机物，这些挥发有机物不仅对人体的造成健康的影响，重庆环氧地坪漆，还会污染环境，渐渐被淘汰。

无溶剂自流平环氧地坪漆由于无挥发性有机物，而且具有优良的耐磨、耐污、耐水、耐化学防腐、防静电等等优良的特性。环氧地坪漆的固化以后同样具有收缩率低、绝缘不助燃、附着力好的性质。因为这些原因无溶剂自流平环氧地坪漆深受企业的喜爱，渐渐成为一大主流地坪漆。

无溶剂环氧树脂防静电地坪漆配置方法：将环氧树脂、填料、颜料、助剂缓和搅拌均匀，然后在砂磨机或者高速分散机上搅拌至细度达标。

施工技术：地坪漆的施工技术对于整个环氧地坪漆的耐久性和美观性都有非常重要的影响。高质量的地坪漆都是靠精良的施工、基层的品质、气象条件以及涂料的比例成分来决定的。

重庆环氧地坪漆-重庆环氧地坪漆生产厂-盈富地坪(推荐商家)由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司为客户提供“环氧地坪,固化地坪,耐磨地坪,环氧地坪漆,环氧自流平”等业务，公司

拥有“盈富”等品牌，专注于其它等行业。，在河北省保定市白沟新城工业园区167号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。