

东菱伺服驱动器检测以维修

产品名称	东菱伺服驱动器检测以维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

东菱伺服驱动器故障现象：编码器异常、模块损坏亮接地故障等过电压、欠电压、过热

ERR.01 过载

ERR.02 主电源欠压

ERR编码器UVW信号错误

ERR.04 控制电源欠压

ERR.08 电机超速

ERR.09 位置偏差过大

ERR.12 串行通讯错误

ERR.14 CAN通讯错误

ERR.16 EEPROM参数错误

ERR.20 IPM报警

ERR.21 电流V相检测异常

ERR.22 电流W相检测异常

ERR.25 编码器AB脉冲丢失

ERR.26 编码器Z脉冲丢失

ERR.27 编码器UVW信号错误

ERR.30 速度跟踪异常

变频器故障现象：模块损坏亮过输出不平衡过电开关电源过载、模块损坏等UV欠压、LF缺相、

编码器模块损坏故障显示无输出等。过电流、过电压、欠电压、过载、缺相、过热、接地

触摸屏维修现象：触摸屏不良等触摸故障屏、花屏、暗屏、黄屏、有背光无字符，触摸无反应

调节阀维修现象：伺服量打不开等。压力上不去、放大板损坏、压力不稳定、流量不

断路器能维持正常输电、无电压上电、断电后能指、故障指示、不准备电、机、能、动、机、械、故障等。自动跳闸。