

惠州自动缝纫机鲍麦克斯AH40电控箱电路板维修

产品名称	惠州自动缝纫机鲍麦克斯AH40电控箱电路板维修
公司名称	惠州市都能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺大道263号华裕居1单元10层06号房
联系电话	07522037946 13528089600

产品详情

惠州自动缝纫机鲍麦克斯AH40电控箱电路板维修惠州电路板复制惠州电路板定制惠州变频器维修惠州plc维修惠州plc解密惠州工业相机维修惠州触摸屏维修惠州机器人控制器维修惠州工业设备维修惠州整流电源维修

鲍麦克斯AH40电路板维修案例

鲍麦克斯AH40电控系统的故障现象是：电机在运行过程中检测到内部电压过高。对于运行过程中出现内部电压过高，报06故障码的故障，这种情况一般是由于电磁铁回路出现故障或电路板故障导致的。

检查时应先检查电磁铁回路是否出现故障：方法是断开各电磁铁与控制箱的连接，重新开机观察是否依然报06故障代码。如果不继续报故障，则基本可以判断是电磁铁故障，用万用表检测各电磁铁阻值是否正常，更换已损坏电磁铁即可。

惠州市都能电子科技有限公司

如果继续报06故障代码，则说明是电路板中的元器件损坏，对电路板维修即可。进行电路板维修时应重点检查放电回路或电压反馈回路，经检查，这批故障电路板损坏的原因都是放电回路中放电开关管故障所致，

用同型号同规格的进行更换，更换时注意要在放电开关管散热片上涂加导热硅脂，以延长放电开关管的使用寿命。更换好后进行试运行，启动自动缝纫机后运行正常，也没有任何故障代码出现，自此故障排除。

惠州市都能电子科技有限公司