

# 威力特出厂严格质检 不锈钢结构件供货商 安徽不锈钢结构件

产品名称	威力特出厂严格质检 不锈钢结构件供货商 安徽不锈钢结构件
公司名称	襄阳威力特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新工业园邓侯路11号
联系电话	15571072224 15571072224

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳威力特机械有限公司

履带板，是工程机械的底盘件之一，是所使用的工程机械的一种易损件。现在常用在挖掘机、推土机、履带起重机、摊铺机等工程机械上面。

掘进机履带板生产厂家告诉你什么是履带板

履带是由主动轮驱动、围绕着主动轮、负重轮、诱导轮和托带轮的柔性链环。履带由履带板和履带销等组成。履带销将各履带板连接起来构成履带链环。履带板的两端有孔，与主动轮啮合，中部有诱导齿，安徽不锈钢结构件，用来规正履带，并防止坦克转向或侧倾行驶时履带脱落，在与地面接触的一面有加强防滑筋（简称花纹），以提高履带板的坚固性和履带与地面的附着力。工程机械上的履带板从材料上来为，可分为：钢材与橡胶。钢材的履带板多用于吨位比较大的设备上，不锈钢结构件定制，橡胶履带板多用在小吨位的设备上。摊铺机整体履带板采用进口橡胶制成，严格的生产技术确保产品的品质。

前梁产生裂纹的原因有以下几个方面:(1)忽视对前梁固定螺栓的检查。在工作中由于振动使前梁固定螺栓松动，未能及时紧固。(2)未能及时调整履带的松紧度，履带过松导致脱轨，使前梁载荷猛增，超过其强度极限而导致损坏。(3)使用中过田埂、深沟时，驾驶员不是低速慢行，而是大油门猛冲，使前梁受到较大地冲击载荷。(4)由于轴套磨损，不锈钢结构件加工厂，使导向轮拐轴与轴套的配合间隙过大。(5)有些前大梁制造质量不合格，前梁两平面孔不平行，两侧面不平整，使前梁与车架固定不能紧密贴合。(6)履

带与驱动轮之间夹入石块使前梁受到很大的冲击力导致断裂。(7)机手忽视了对导向轮拐轴和其衬套的润滑，使拐轴在衬套中有卡死现象，不锈钢结构件供货商，在拖拉机越过障碍物时导向轮张紧弹簧起不到缓冲减振作用，致使前梁受到冲击而破坏。

橡胶履带底盘的优势：

橡胶履带底盘着地面积比，车轮式大，因此在碰地时气体压强小；此外与地面黏着力较强，能够提供的驱动力大。橡胶履带底盘根据将环形的循环履带围绕在驱动轮和一系列滚轴两侧，使车轮不立即于地面触碰，只是根据循环履带于地面产生作用，再根据驱动轮带动履带，完成车轮在履带上的相对翻转的另外，履带在地面不断往前铺装，进而带动底盘运动。

威力特出厂严格质检-不锈钢结构件供货商-安徽不锈钢结构件由襄阳威力特机械有限公司提供。襄阳威力特机械有限公司为客户提供“履带底盘,履带底盘总成”等业务，公司拥有“威力特”等品牌，专注于传送带等行业。，在湖北省襄阳市高新工业园邓侯路11号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张总。